

ELEKTRICKÁ KYSLÍKOVODÍKOVÁ SVÁŘEČKA III

Přepínač 9

Destičku 9.1 uřízneme a opilujeme na rozměr 80X80. Navrtáme střed, narýsuje soustředné kružnice pro jednotlivé řady otvorů, kružnice rozdělíme na úhlové rozteče podle obr. 15 a ostatní otvory vyvrtáme.

Vedení osičky 9.2, držák kartáčů 9.3 i zajišťovací kroužek 9.4 vysoustružíme, narýsuje, vyvrtáme a vyřežeme závit podle obr. 15. U osičky 9.5 zarovnáme oba konce na délku 60 mm.

Rozvinutý tvar kontaktů 9.6 narýsuje a pak vypilujeme. Vyvrtáme otvory a postupně ohneme podle obr. 15. Nejprve ohneme vnitřní kontakt 9.6a, dále ostatní tak, aby tvořily svazek — kartáč. Přecházející konce zarovnáme tak, aby všechny kontakty doseďaly zároveň. Stejně tak narýsuje a vypilujeme tvar středního dotyku 9.7; vyvrtáme otvory a srazíme hrany. Pro segment 9.8 narýsuje tvar kontaktů a osy otvorů, vyvrtáme a nastříháme tvar, srazíme hrany.

Při sestavení postupujeme tak, že na destičku 9.1 přinýtujeme jednotlivé segmenty 9.8 pomocí dutých nýtů 9.16, střední dotyk 9.7 přišroubujeme spolu s vedením osičky 9.2 a na konci také přinýtujeme. Hlavu šroubu 9.13 zploštíme až k závit, ustavíme do kolmé polohy a pojistíme maticí. Bude sloužit jako doraz, aby při přepínání jednotlivých poloh nebylo možno přejít z polohy 1 do polohy 23 přímo. Tím by kontakty jiskřily a opalovaly se. Sestavenou hřídelku 9.5 s kontakty 9.6 nasuneme do vedení osičky, předpružíme a z druhé strany nasuneme zajišťovací kroužek 9.4 a polohu zajistíme šroubkem 9.9. Ovládací šipku 9.15 nasadíme až při montáži celého přístroje. Při elektrickém zapojování je

třeba jednotlivé vodiče 19.1 připájet do otvorů dutých nýtů na vnějším průměru; přitom je nutné propájet vždy hlavičku nýtku s kontaktem, aby byl přestup proudu dokonalý.

Termostat 10

Rameno 10.1, těleso 10.2 i příložku 10.3 vyfrézujeme či vypilujeme z texturálního, narýsuje otvory, vyvrtáme a vyřežeme závit. Z vhodné bimetalové pojistky 1 mm tlusté ustříháme bimetal 10.4, opilujeme, vyvrtáme otvory, vyřízneme závit M3 a nastříháme plech pro aretaci stavěcího šroubku 10.8. Pásek 10.5 zhotovíme z koženého pásku, otvory vysekáme.

Jednotlivé díly sešroubujeme podle obr. 16, připevníme mikrospínač 10.11 a seřídíme tak, aby mikrospínač vypínal při 40 °C. Při konečné montáži umístíme termostat do prostoru mezi oběma elektrolyzéry. Upevníme ho pomocí kožených pásků 10.5 připevněných pod svorníky 1.8 spodního elektrolyzéra.

Pro kontrolu pracovní teploty elektrolyzérů je možno také použít aparátku z pokojového termostatu, který je plněný éterem a je přesnější.

Usměrňovač 11

Chladiče 11.1 a 11.2 nařežeme z hliníkového profilu, narýsuje a vyvrtáme otvory a vyřežeme závit. Držák chladiče 11.3 a spojovací díl 11.4 ofrézujeme na rozměry podle obr. 16, pak narýsuje a vyvrtáme otvory a vyřežeme závit.

Držák chladiče 11.3 přišroubujeme samostatně na vnitřní plochu přístrojové desky 14.

Hliníkové chladiče 11.1 a 11.2 sestavíme spolu s destičkami 11.4 z organického skla a sešroubujeme šrouby 11.7. Tím vznikne těleso usměrňovače, jehož jednotlivé díly

jsou od sebe izolované. Diodami 11.8 osadíme chladič až při elektrickém zapojení.

Relé s pojistkou 12

Z mosazného pásku ohneme podle obr. 12 (viz USS č. 44) držák 12.1; narýsuje a vyvrtáme otvory. Do tohoto držáku našroubujeme pojistkový držák 12.3 dále připevníme obě relé 12.2 tak, aby pájecí vývody směřovaly vzhůru.


Celý držák nasuneme při konečné montáži na šroubky 12.5, které předem upevníme na přístrojovou desku 14 a dotáhneme maticemi 12.6.

Vodováha 13


Z krytu zásuvky 13.1 opatrně odstraníme dno — tím získáme průchozí otvor (obr. 17). Z druhé strany vyvrtáme do těla zásuvky čtyři otvory \varnothing 2,3 mm (pozor — neprovrtat) a vyřízneme závit M3 do dna. Do nich zašroubujeme šroubky 13.6, kterým předem odstraníme hlavy. Ze žlutého novoduru opracujeme odrazku 13.2; vyvrtáme čtyři otvory \varnothing 3,5 mm podle krytu 13.1. Z průhledného organického skla vysoustružíme průzor 13.3 tak, abychom jim mohli zaslepit čelní plochu zásuvky. Čela přešetíme, aby byla dokonale průhledná. Libelu 13.4 použijeme ze staré vodováhy. Podle ní pak zhotovíme z mosazi nebo z PVC držáčky 13.5 sloužící k připevnění libel do středu tělesa zásuvky.

Při sestavení nejprve zkusmo upne libelu do středu otvoru v zásuvce a vodováhu ustavíme na panel již dokončené svářečky. Svářečku postavíme na vodorovnou desku a pomocí kontrolní vodováhy, kterou položíme na válec elektrolyzéra, kontrolujeme její správné nastavení. Nožičky skříně přístroje musí být přitom zcela zašroubovány. Správná poloha elektro-


ŘEZ B-B












ŘEZ A-A





ŘEZ C



DETAIL D



Obr. 15. Přepínač 9 i s detaily



lyzéro je ta, když pravé čelo je skloněné o 1° dolů oproti čelu levému. Při této nepatrně šikmé poloze ustavíme vodováhu přístroje do středu kontrolního průzoru.

Přístrojová deska 14

Obvod desky pečlivě opracujeme, narýsujeme osy otvorů, vyvrtáme a vykroužíme všechny otvory a zhotovíme zahloubení (obr. 18). Do zahloubených otvorů našroubujeme šrouby pro připevnění jednotlivých skupin, které z druhé strany zajistíme maticemi. Čelní plochu přebrousíme, vyspravíme brusným tmelem a znovu přebrousíme až je povrch dokonale hladký. Celé potom nastříkáme emailem C 2018 — odstín světle modrý. Po dokonalém zaschnutí popíšeme propisotem potřebná označení (obr. 19) a nakonec opatrně přestříkáme nitrolakem.

Přístrojová deska pevná 15

Obvod desky opracujeme, narýsujeme a vyvrtáme otvory, ustavíme do sestavené skříně 16 a vyvrtáme otvory pro připevnění. Při povrchové úpravě postupujeme stejně jako u přístrojové desky 14.

Skřín 16

Nastříháme rozvinutý tvar bočnic 16.1 a 16.2, vystříháme rohy, ohne-

me okraje a rohy svaříme. Svary začistíme, celé prorýsujeme a vyvrtáme otvory podle obr. 20. Dále nastříháme rozvinutý tvar horního i spodního dílu 16.3 a 16.4, vyvrtáme a konce široké 248 mm nalícujeme do hotových bočnic. Úhelník 16.5 uřízneme na délku, opilujeme sražení a vyvrtáme otvory pro sešroubování. Přichytku 16.10 stočíme z ocelového pásku širokého 10 mm do tvaru podle obr. 19 a vyvrtáme otvor. Nakonec vysoustružíme nožičku 16.11.

Jednotlivé stěny skříně dohotovíme a sestavíme, naznačíme a svtáme spojovací otvory a sešroubujeme podle obr. 19 šrouby 16.15 s podložkami 16.17 a maticemi 16.16. Připevníme závěs 16.7, zadní díl 16.8 a držadla 16.9. Provizorně připevníme přístrojovou desku 14 a podle ní ustavíme polohu úhelníku 16.6, který přivrtáme, přišroubujeme a vypilujeme do něj zárez pro západku zámku. Na pravé přední straně svtáme otvory pro přístrojovou desku 15. Po smontování celé skříně jednotlivé díly opět demontujeme a povrchově upravíme. Skřín nastříkáme emailem C 2018 — odstín oranžový. Po dokonalém zaschnutí vše definitivně smontujeme.

Zámek 17

Pro pěkný vzhled celého přístroje umístíme patentní zámek 17.1 do krytu 17.2, který použijeme z ovladačů typu 236. Zámek přichytneme šroubky 17.3 mezi matice 17.4, jež jsou připevněny k přístrojové desce.

Přívod elektrického proudu 18


provedeme kabelem 18.1 a vidlicí 18.2. Do přístroje prochází kabel přes průchodku 18.3 a proti vytržení je zajištěn přichytkou 18.4. Kabel vede do hlavního spínače 21. Přístroj je nutno řádně ukostřit a provést ochranné nulování podle ČSN 34 1010.

Rozvod elektrického proudu 19


je nutno provést svědomitě podle schématu elektrického zapojení (obr. 21). Vodiče, které spojují přepínač 9 s elektrolyzérem 1a (viz obr. 22) navlečeme do izolační trubičky 19.10, jak je patrné z fotografie.

Ovládání 20

Tlačítkový ovladač stop 20.1 umístíme vpravo a start 20.2 vlevo na přístrojové desce. Na každý ovladač nasadíme objímku 20.3 se žárovkou 20.7, spojový díl 20.5 a spínací jednotku 20.4. Na ovladač 20.2 umístíme ještě přes spojovací díl 20.5 transformátorek 20.6.



Vlevo elektrické propojení elektrolyzéro s přepínačem, vpravo svářečka zezadu



**ELEKTRICKÁ
KYSLÍKOVODÍKOVÁ SVÁŘEČKA 3300°C**

Obr. 19. Označení přístrojových desek

Hlavní spínač 21
připevníme do horního otvoru přístrojové desky nad zámek. Kabel 18.1

vedeme ke spínači kabelovými přichytkami 15.5. Svorky přívodu el. proudu na hlavním spínači zakrýváme,

abychom zabránili úrazu elektrickým proudem.

Ampérmetr 22

přichytíme na vnitřní stranu přístrojové desky pomocí stranových držádků.

Pojistka 23

Spodek pojistky 23.1 upevníme mezi podložky a matice na šrouby 23.4, které předem připevníme na přístrojovou desku 14.

UVEDENÍ DO CHODU

Po propojení jednotlivých prvků podle schématu zapojení a opětovné kontrole můžeme začít přístroj seřizovat.


Nejprve ustavíme svářečku do vodorovné polohy pomocí stavitelných nožiček; polohu zkontrolujeme vodováhou 13. Oba elektrolyzéry otočíme po naplnění elektrolytem do pracovní polohy. Přepínač 9 nastavíme na stupeň 1. Spínač sycení ponecháme vypnutý, regulaci sycení uzavřít bombičku s butanem nenasadíme.

Vidlici 18.2 zapojíme do elektrické sítě a zapneme hlavní spínač 21. Okamžitě se má rozsvítit červená kontrolka STOP. Zmáčkneme zelené tlačítko START, to se rozsvítí a tlačítko STOP zhasne. Ampérmetr neukazuje téměř žádný odběr. Přepínačem 9 otáčíme na vyšší stupně a kontrolujeme zvyšující se odběr proudu. Nastavíme zatím na 3 A a sledujeme manometr a průtokoměr. Nyní musíme nastavit výstupní tlak vyvíjených plynů. Ten seřídíme pomocí šroubu na

Rozpiska materiálu

Č.	Součást	ks	Materiál	Rozměr (mm)
9	PŘEPÍNAČ			
9.1	Základní destička	1	textgumoid	2X80X80
9.2	Vedení osičky	1	textgumoid	∅ 26—14
9.3	Držák kartáčů	1	textgumoid	∅ 22—10
9.4	Zajišťovací kroužek	1	textgumoid	∅ 22—7
9.5	Osička	1	hlazená ocel	∅ 6—60
9.6	Kartáčový kontakt	5	bronz	P 0,5X64X22
9.7	Dotyk střední	1	bronz	P 0,5X58X40
9.8	Segment	23	bronz	P 0,5X17X7
9.9	Šroub	2	ČSN 02 1131	M4X10
9.10	Šroub	2	ČSN 02 1131	M3X10
9.11	Šroub	3	ČSN 02 1131	M3X15
9.12	Šroub	4	ČSN 02 1151	M3X30
9.13	Šroub	1	ČSN 02 1131	M3X5
9.14	Matice	13	ČSN 02 1401	M3
9.15	Ovládací šipka	1	typ WF 243 34	šedá
9.16	Dutý nýt	47	ČSN 02 2379.10	∅ 2X5
10	TERMOSTAT			
10.1	Rameno	1	textgumoid	3X89X25
10.2	Těleso	1	textgumoid	8X25X10
10.3	Příložka	2	textgumoid	3X25X8
10.4	Bimetal	1	dvojkov	1X86X8
10.5	Pásek	2	kůže	80X25X1,5
10.6	Šroub	2	ČSN 02 1131	M3X25
10.7	Šroub	2	ČSN 02 1131	M4X10
10.8	Šroub	1	ČSN 02 1101	M3X7
10.9	Šroub	2	ČSN 02 1131	M2X10
10.10	Matice	2	ČSN 02 1401	M3
10.11	Mikrospínač	1	B 593	20X15X8
10.12	Podložka	2	ČSN 02 1702	M3
11	USMĚRNOVAČ			
11.1	Chladič	1	hliník	25X70—80
11.2	Chladič	2	hliník	25X70—36
11.3	Držák chladiče	1	textgumoid	46X35X16
11.4	Spojovací díl	2	PMMA	4X28X80
11.5	Šroub	2	ČSN 02 1151	M4X15
11.6	Šroub	2	ČSN 02 1131	M4X12
11.7	Šroub	8	ČSN 02 1131	M3X10
11.8	Diody	4	KY 712	10 A

Obr. 21. Schéma elektrického zapojení



vcholu sloučeného dílu 2. Tlak nastavíme na hodnotu 100 kPa na manometru. Při tomto tlaku bude elektrolyzáza probíhat. Po dosažení tohoto tlaku se bude otvírat přetlakový ventil, což nám potvrdí i manometr. Dále ucpeme prstem výstup plynu z přístroje a sledujeme tlak na manometru. Jistič tlaku 5.15b seřídíme tak, aby při tlaku 110 kPa mikrospínač vypnul. Druhý jistič 5.15a nastavíme na vypnutí při tlaku 80 až 90 kPa. Po nastavení obou mikrospínačů zajistíme polohu seřizovacích matic barvou. Těsnost plynového potrubí přezkoušíme pomocí mýdlové vody a štětečku. Nikdy nepoužíváme otevřený oheň.

Znovu ucpeme výstup na pojistku 6 a necháme vystoupat vyvíjecí tlak, až jistič 5.15b přeruší přívod proudu; tlak plynu odpustíme a kontrolujeme, zda jistič opět sepne. V případě že ne, musíme najít příčinu poruchy a odstranit ji dříve, než přístroj znovu

zapneme. Při zapnutí svářečce a vypnutém jističi 5.15b svítí obě kontrolky START i STOP společně. Přístroj vypneme tlačítkem STOP.

Dále vyzkoušíme funkci termostatu, který je nastaven na vypnutí při 40 °C. Opětne zapnutí je možné až při poklesu teploty elektrolyzérů.

Je také nutné vyzkoušet funkci plováku ve sloučeném dílu 2. Plovák zabráňuje vniknutí elektrolytu (louhu) do rozvodu plynu při prudké elektrolyze. Protože však čerstvě připravený elektrolyt začne při prvním zapojení elektrického proudu na elektrody značně pění (což velmi brzy ustane), nesmíme hned napoprvé pustit svářečku na plný výkon. Přepínač 9 tedy dáme asi na pět až patnáct minut do takové polohy, aby proud nepřestoupil asi 2 A, a pozorně sledujeme stav pění; teprve potom zkusíme povolně přidávat na přepínači 9 vyšší stupeň. Funkci plováku vyzkoušíme

při maximální hladině elektrolytu v elektrolyzérch a při přepínači zapnutém na maximální výkon (stupeň 23). Pozorujeme, zda v průhledné komoře plováku začne stoupat hladina a zvedat plovák. Po jeho nadzvednutí se musí vypnout mikrospínač a přerušit přívod elektrického proudu. Přístroj odpojme ze sítě a vypouštěcím šroubem odpustíme přebytečný elektrolyt do připravené nádoby. Kontrolu několikrát opakujeme, až elektrolyt již neprotéká. Při této práci je nezbytné používat ochranné rukavice a brýle. Jinak hrozí nebezpečí poleptání. Při této příležitosti důrazně upozorňujeme, že při jakékoli manipulaci v přístroji je nutné svářečku odpojit ze sítě; nestačí jen vypnout hlavní spínač.

Po seřízení všech prvků přístroje napojíme hořák 8 na pojistku 6. Pokud jsme zhotovili obě pojistky podle návodu, není nezbytně nutné je ještě

zkoušet přes vodní předlohu. Vyzkoušíme-li je i tak, nic nezkazíme, jde přece o naši bezpečnost. Pokud jsme je ale zhotovili jinak, je zkouška přes vodní předlohu nezbytná. Po ověření bezvadné funkce obou pojistek můžeme hořák přepálit. Nejprve ale překontrolujeme, zda přístroj vypne při uzavření kohoutu hořáku a znovu zapne při jeho otevření.

Nasadíme trysku \varnothing 0,75 mm, přístroj zapneme, přepínačem nastavíme odběr proudu na 3 A a po stoupnutí tlaku vycházející plyn zapálíme. Vzniklý plamen je nevýrazný. Zkusíme přiblížit plamen k tenkému plechu: plamen ho rychle propálí. Po několika pokusech zjistíme, že s tímto plamenem nelze svařovat.


Zavřeme tedy kohout, plamen zhasne a svářečka ihned vypne. Vypneme hlavní spínač 21, do přístroje nasadíme bombičku s butanem a přístrojovou desku uzavřeme. Regulační ventil sycení je stále uzavřen. Znovu uvedeme přístroj do chodu a po dosažení tlaku plynu zapálíme hořák a zapneme spínač sycení, načež uslyšíme cvaknout solenoidový ventil. Regulátorem sycení otevíráme zvolna ventil 3.14 a pozorujeme, jak se jádro plamene začíná krásně zbarvovat do světle modrého kuželu. Jakmile se tento kužel začne prodlužovat, přestaneme přidávat butan a přistoupíme ke sváření. Zpočátku to patrně moc dobře nepůjde, neboť s kyslíkovodíkovým plamenem se svařuje jinak, než s klasickým plamenem kyslíkoacetylenovým. Musíme si řádně vyzkoušet ovládání a regulaci přístroje. Brzo si však na něj zvykneme a práce nám půjde dobře.

Máme-li při sváření různě tlustý materiál, můžeme pracovat bez přerušování s pomocníkem; ten na náš pokyn ovládá přepínač a tím plynule zvětšuje či zmenšuje velikost plamene.

Přístroj můžeme také použít na řezání ocelového materiálu za použití přídatné kyslíkové lahve a upraveného řezacího hořáku.

Závěrem několik poznámek k možnosti zvýšit výkon svářečky:

Nejvyšší výkon v zapojení dle návodu dosáhneme tehdy, když je přepínač na stupni 23 a odběr proudu je 10 A. Z toho je patrné, že zbylé 44 články při maximálním výkonu vůbec neppracují. Proto je možno výkon zvýšit tím, že síťové napětí 220 V zvýšíme pomocí přídatného transformátoru o 60 V na maximálně 280 V. Vyšší napětí již použít nemůžeme; to proto, abychom mohli svářečku ještě řídit



Obr. 22. Schéma propojení elektrolyzáru a přepínače

12	RELÉ S POJISTKOU			
12.1	Držák	1	mosaz	P 2X104X25
12.2	Relé	2	typ RP 90	220 V ~
12.3	Pojistkový držák	1	typ T4	\varnothing 18
12.4	Šroub	4	ČSN 02 1131	M2X12
12.5	Šroub	2	ČSN 02 1151	M3X12
12.6	Maticе	4	ČSN 02 1401	M3
12.7	Pojistka	1	typ 048 A	0,1 A
13	VODOVÁHA			
13.1	Kryt zásuvky	1	typ 5517	
13.2	Odrážka	1	PVC žlutý	72X72X2
13.3	Průzor	1	PMMA	\varnothing 39X5
13.4	Libela	1	sklo	\varnothing 7,4X52
13.5	Držák libely	2	PVC, mosaz	34X9
13.6	Šroub	4	ČSN 02 1131	M3X26
13.7	Maticе	6	ČSN 02 1401	M3
13.8	Podložka	4	ČSN 02 1702	M3
14	PŘÍSTROJOVÁ DESKA	1	dural	4X500X340
15	PŘÍSTROJOVÁ DESKA			
	PEVNÁ	1	dural	4X340X130
15.1	Šroub	8	ČSN 02 1151	M3X10
15.2	Maticе	8	ČSN 02 1401	M3
15.3	Podložka	8	ČSN 02 1702	M3
16	SKŘÍŇ			
16.1	Bočnice levá	1	ocel	P 1X370X280
16.2	Bočnice pravá	1	ocel	P 1X370X280
16.3	Spodní díl	1	ocelový plech	P 1X630X280
16.4	Vrchní díl	1	ocelový plech	P 1X630X280
16.5	Úhelník nerovnoramenný	1	ocel	L 30X15X2—630
16.6	Úhelník rovnoramenný	1	ocel	L 20X20X2—340
16.7	Klavírový závěs	1		340X15
16.8	Zadní díl	1	ocelový plech děrovaný	P 1X630X340
16.9	Držadlo	2	hliník	
16.10	Přichytka	3	ocelový plech	P 1X10X60
16.11	Nožička	4	dural	6HR 24X30
16.12	Šroub	4	ČSN 02 1101	M8X30
16.13	Podložka	4	ocel	\varnothing 25/ \varnothing 8,5—1
16.14	Maticе	4	ČSN 02 1403	M8 nízká
16.15	Spojovací šroub	50	ČSN 02 1146	M4
16.16	Spojovací maticе	50	ČSN 02 1401	M4
16.17	Podložka	50	ČSN 02 1702	M4
16.18	Šroub	20	ČSN 02 1151	M3X8
16.19	Maticе	16	ČSN 02 1401	M3
16.20	Podložka	16	ČSN 02 1702	M3

16.21	Šroub	5	ČSN 02 1151	M3×8
16.22	Propisot		arch č. 292	4,5—1 list
16.23	Propisot		arch č. 295	13—1 list
16.24	Email nitro		C 2018	7400 oranž. 0,5 kg
16.25	Email		C 2018	4085 světle modrá 0,5 kg
16.26	Brusný tmel		O 5004	0,5 kg
16.27	Nitrolak		C 1100	0,25 kg
17	ZÁMEK			
17.1	Zámek vložkový	1	nábytkový vrchní	65×50×8—ø 23
17.2	Kryt zámku	1	z typu 236	ø 30
17.3	Šroub	4	ČSN 02 1151	M3×20
17.4	Maticе	12	ČSN 02 1401	M3
17.5	Podložka	8	ČSN 02 1702	M3
18	PRÍVOD ELEKTRÍNY			
18.1	Vodič		ČSN 34 7440	LYS 3×1,5—3 m
18.2	Vidlice	1	typ 5421-10	250 V; 10 A
18.3	Průchodka	1	guma	ø 20/ø 14/ø 10
18.4	Přichytka	1		
19	ROZVOOD EL. PROUDU			
19.1	Vodičové lanko		vodič SY	1,5 mm ² — 20 m
19.2	Vodičový drát			ø 1; 0,75 mm ² — 5 m
19.3	Pájecí očka	26	mosaz	ø 4,3/1,5 mm ²
19.4	Vodičový drát			ø 1,4/1,5 mm ² — 2 m
19.5	Kabelové přichytky	2	typ 6516	norma TP
19.6	Šroub	2	ČSN 02 1151	M4×15
19.7	Maticе	4	ČSN 02 1401	M4
19.8	Podložky	4	ČSN 02 1702	M4
19.9	Rozlamovací svorkovnice		2,5 mm ² CuAl	250 V; 4 pole
19.10	Izolační trubička		ČSN 34 6551	ø 30×0,5—0,5 m
20	OVLÁDÁNÍ			
20.1	Tlačítkový ovladač	1	T6C se signálkou STOP červená	
20.2	Tlačítkový ovladač	1	T6C se signálkou START zelená	
20.3	Objímka pro žárovku	2	typ BA 9s	
20.4	Spinací jednotka	2	T6	
20.5	Spojový díl	3	T6	
20.6	Transformátor	1	Tr2	220/24 V; 2 VA
20.7	Žárovka	2	E10	24 V; 1 W
21	Hlavní spínač	1	typ 236 Du 20	ø 30 2/0
22	Ampérmetr	1	typ FP 80	0—12 A
23	POJISTKA			
23.1	Spodek záv. pojistky	1	typ 2112—30	E 27
23.2	Hlavice záv. pojistky	1	typ 2310—10	
23.3	Výmезovací kroužek	1	typ 2511—10 E	
23.4	Šroub	2	ČSN 02 1151	M4×20
23.5	Maticе	4	ČSN 02 1401	M4
23.6	Podložka	4	ČSN 02 1702	M4
23.7	Pojistková vložka	1	typ 2410—10	10 A; 500 V

a také vzhledem k použitým diodám K 712.

Potřebné přídavné napětí výhodně získáme ze svářecího transformátoru, který má asi 60 V. Při použití jiného transformátoru je třeba si uvědomit, že musí snést zatížení 10 A (výkon 600 W). Připojení přídavného transformátoru je vyznačené na schématu. Při jeho zapojení je ale nutno přerušit spojení mezi svorkami. Nejlépe je svorky přemostit zástrčkou, která při normálním provozu svorky spojuje. Před připojením transformátoru zástrčku vyjmeme a tím spojení přerušíme. Ostatní prvky přístroje nemůžeme zvýšeným napětím zatěžovat. Relé, malé trafo, solenoidový ventil a kontrolky bychom spálili. Zvýšeným napětím zvýšíme výkon tak, že můžeme svařit ocel tl. 3 mm, popřípadě i tlustší, jde-li o drobné díly.

Výkon svářečky lze ještě zvýšit také tím, že zlepšíme kvalitu plynu — dokonale ho vysušíme. K tomu nám poslouží Silikagel (vyrábí Spolana Neratovice, závod Velvary). Tento přípravek má velkou životnost i absorpční schopnost, můžeme s ním dosáhnout rosného bodu —50 °C. Nejvhodnější je Silikagel obarvený modře pomocí chloridu kobaltnatého. Toto zbarvení slouží jako indikátor vlhkosti. Vlhutím růžoví až červená a signalizuje tak nutnost regenerace. Ta se provádí při teplotě 180 až 200 °C asi dvě hodiny. Silikagel dobré jakosti pojme až 40 % vlhkosti.