


KICAD

GERBVIEW



LINUX & WINDOWS

КОНТРОЛЬ ПРОГРАММ ЧПУ ДЛЯ ФОТОПЛОТТЕРОВ

Программное обеспечение со
свободной лицензией

© Жан-Пьер Шарра (Франция) и
KiCAD-сообщество программистов и
пользователей

2009

Содержание

1 - Описание формата Gerber.....	3
1.1 - Введение.....	3
1.2 - Простота: двойственность проблемы.....	4
1.3 - Содержание Gerber-файла.....	4
1.4 - G-Codes: Создание начальных условий.....	5
1.4.1 - G90/G91 – Абсолютные и относительные координаты.....	5
1.4.2 - G70/G71 Дюймы либо миллиметры.....	5
1.4.3 - Выбор инструмента G54.....	5
1.5 - Команды рисования и засветки (Draw and Flash) D01, D02, D03.....	5
1.6 - Задание позиций апертур D10-D999.....	6
1.7 - Вспомогательные M-коды.....	6
1.8 - Данные координат X,Y.....	7
1.9 - Подавление десятичной точки.....	7
1.10 - Подавление ведущих и замыкающих нулей.....	8
1.11 - Координаты модальных данных.....	8
1.12 - Модальные команды.....	9
1.13 - Команды выполнения окружностей: G02/G03 и G75.....	9
2 - Описание стандарта Gerber RS274X.....	10
2.1 - Введение.....	10
2.1.1 - Бенефис RS274X	10
2.1.2 - Что представляет собой RS274X?.....	10
2.1.3 - Где найти официальную спецификацию RS274X?.....	10
2.2 - Встроенный формат данных в заголовке RS274X.....	10
2.2.1 - Примеры.....	11
2.2.2 - Единицы измерения.....	11
2.2.3 - Полярность фотошаблонов.....	11
2.2.4 - Задание встроенных апертур.....	12
2.2.5 - Множественные слои.....	15
2.2.6 - G36/G37 Полигоны.....	17
3 - Программа GerbView.....	19
3.1 - Интерфейс программы GerbView.....	19
3.2 - Меню “Файл”.....	19
3.3 - Настройки программы GerbView.....	20
3.4 - Функция “Разное”.....	20
3.5 - Другие элементы управления GerbView.....	20

1 - Описание формата Gerber

1.1 - Введение

Даже располагая мощными программными средствами проектирования, Вы должны уметь создавать управляющий файл в Gerber-формате для подготовки фотошаблона платы. Такое огорчение можно сократить, лучше поняв что содержится в файле для фото-плоттера. Недопонимание между дизайнером (разработчиком печатной платы) и оператором фото-плоттера приводит к увеличению процента плохих фотошаблонов при их производстве.

Краткое описание фото-плоттера

Перед углублением в детали файлов для фото-плоттеров краткое обсуждение возможностей фото-плоттера сделает последующий материал легче для понимания. Всякий фото-плоттер состоит из серво-управляемого по осям X-Y стола, на котором размещается высококонтрастная пленка. Источник света высокой яркости испускается через линзу посредством апертурного диска и фокусируется на пленку. Контроллер устройства числового программного управления (ЧПУ) фото-плоттера преобразует команды языка Gerber в соответствующие движения стола, вращения диска апертур и открытия затвора линзы.




Рисунок 1 – Схема фото-плоттера

Когда линза открывается, то пучок света через апертуру экспонирует образ апертуры на пленку. Если при этом стол перемещается, то на пленку передается изображение линии или полосы соответствующей ширины. Давая подходящие команды для передвижения стола, выбора апертуры засветки и управления затвором линзы, можно сформировать на пленке любое изображение.




Рисунок 2. Операция засветки рисунка

1.2 - Простота: двойственность проблемы

Достоинством формата Gerber является его простота. Только четыре основные команды плюс данные о координатах. База данных управляющего Gerber-файла для фотошаблона создается как можно более простой и компактной, так как первые фото-машины управлялись программами на перфоленте. Необходимость наибольшего сжатия объемной информации объясняет многие проблемы даже сегодняшнего дня, когда объем памяти измеряется в сотнях мегабайт вместо сотен байт.

Но за эту простота надо платить. Gerber-файлу недостает важной информации, необходимой для запуска плоттера. Отсутствующие данные передаются от дизайнера оператору плоттера отдельно и часто являются источником ошибок. Склонности создавать нестандартные расширения трудно противостоять. Каждый производитель фото-плоттеров поддерживает базовые Gerber-команды плюс некоторые специфичные для данной машины возможности. В результате некоторые возможности, описанные в одном руководстве, являются проблемными в другом.

1.3 - Содержание Gerber-файла

Ниже приведен простой Gerber-файл, иллюстрирующий структуру и содержание этого формата:

G90*	1
G70*	2
G54D10*	3
G01X0Y0D02*	4
X450Y330D01*	5
X455Y300D03*	6
G54D11*	7
Y250D03*	8
Y200D03*	9
Y150D03*	10
X0Y0D02*	11
M02*	12

Номер в конце строки справа носит информационный характер и не является частью управляющей программы. Каждая строка представляет собой команду для управления фото-плоттером, завершаемую звездочкой (*). Показаны различные виды команд - инструкции, начинающиеся с G, D, M, и данные координат x,y.

1.4 - G-Codes: Создание начальных условий

Gerber-вызовы Gxx-команд выполняют подготовительные операции. Как правило, эти коды используются для подготовки фото-плоттера к прорисовке шаблона платы. Некоторые из G-кодов являются наиболее важными.

1.4.1 - G90/G91 – Абсолютные и относительные координаты

Команда G90 в первой строке сообщает машине, что координаты данных являются абсолютными. Каждая пара координат отсчитывается от начала стола с координатами (0,0). Команда G91 устанавливает относительный режим координат, когда преобразование в абсолютные является инкрементальным, каждая координата измеряется относительно значения предыдущей.

Вы можете не встретить команду G90 в Gerber-файле, так как режим абсолютных координат устанавливается по умолчанию и эту команду давать не обязательно. Хуже, если многие инкрементальные базы данных не используют команду G91. Если на дисплее САМ-станции вы видите странное изображение, подобное рисунку 3, то это проблемная попытка чтения файла, записанного в инкрементальных координатах.

1.4.2 - G70/G71 Дюймы либо миллиметры

G70* (строка 2) указывает, что последующие данные будут измеряться в дюймовых единицах. Есть и другие G-коды, редко применяемые в Gerber-файлах. В США Gerber-файлы выводятся в дюймах. В других странах возможен Gerber-вывод в дюймах или в миллиметрах. G71 переключает единицы на миллиметры.




Рисунок 3 Слева: правильное изображение. Справа: вьюер установлен в инкрементальный режим, а данные являются абсолютными

1.4.3 - Выбор инструмента G54

G54, выбор инструмента, (строка 3) – команда общего пользования, которая заставляет плоттер вращать апертурный диск в позицию, заданную в команде Dxx, непосредственно следующей за командой G54. Если вы не нашли G54 в конкретном файле – не паникуйте. G54 является на многих фото-плоттерах дополнительной командой, некоторые программы ее не используют, а фото-плоттер при этом предполагает, что правильный инструмент выбирается через команду Dxx (где xx — не 01,02,03).

1.5 - Команды рисования и засветки (Draw and Flash) D01, D02, D03

D-коды являются командами для фото-плоттера, которые обычно включают букву "D." Первые три D-кода управляют движением стола по направлениям x-y.

D01 (D1) : перемещение в указанную точку x-y с **открытым** затвором засветки.

D02 (D2) : перемещение в указанную точку x-y с **закрытым** затвором засветки.

D03 (D3) : перемещение в указанную точку $x-y$ с **закрытым** затвором засветки ;
затем кратковременное **открывание и закрывание** затвора, известное как
засветка выбранной апертурой .

D01 является командой, которая “рисует” линии. D02 является командой на перемещение стола без экспозиции на пленку. D01 и D02 соответствуют перемещению бумаги на перьевом плоттере с опущенным или с поднятым пером.

D03 является командой засветок ("flash"). Стол перемещается при закрытом затворе. При достижении нужных координат (x,y) затвор линзы на время открывается, оставляя на пленке образ выбранной апертуры. Команда засветки - эффективный способ отображения тысяч площадок, присутствующих на большинстве печатных плат.

Команды D01, D02 и D03 следуют за передаваемыми данными. Например, следующая последовательность команд:

```
X0Y0D02*
X450Y330D01*
X455Y300D03*
```

будет перемещать стол в позицию 0,0 с закрытым затвором экспозиции, а затем рисовать линию из точки (0,0) в точку (450,330) с открытым затвором. В точке (455,300) выполняется засветка текущей апертурой.

1.6 - Задание позиций апертур D10-D999

В отличие от команд D01, D02 и D03 D-коды со значениями 10-999 являются данными, а не командами. Они задают апертуры или позиции на диске фото-плоттера. Ранние фото-плоттеры применяли диски с 24 позициями.

Диск вращаясь, позиционирует необходимую апертуру на пути светового луча. Таблица 1 показывает соответствие между D-кодами и позициями апертур.

Таблица 1. D-коды и апертуры

D-код	Позиция апертуры	D-код	Позиция апертуры
10	1	20	13
11	2	21	14
12	3	22	15
13	4	23	16
14	5	24	17
15	6	25	18
16	7	26	19
17	8	27	20
18	9	28	21
19	10	29	22
70	11	72	23
71	12	73	24

Можно видеть, что апертуры отрабатываются последовательно от D10 до D19. Затем вместо D20/D21 используются коды D70/D71 для позиций 11/12. Далее отображение продолжается от D20 до D29. Затем вместо D30/D31 используются коды D72/D73 для позиций 23/24. Большинство фото-плоттеров и САМ-программ позволяет вам ввести описание апертуры для D-кода и определить ссылки на позиции апертур. D-коды от 3 до 9 являются специализированными командами для управления машиной.

1.7 - Вспомогательные M-коды

В конце файла мы видим команду M02*. M-коды в Gerber называют вспомогательными кодами. Общие M-коды M00, M01 and M02 используются только в конце файла для отработки разных типов останова программы ("stop" commands). Оработка M02 в начале Gerber-файла неоднозначна: иногда она применяется для того чтобы убедиться, отработка предыдущего файла закончена, но многие САМ-программы игнорируют все, что следует за M02 в начале управляющего файла.

1.8 - Данные координат X,Y

Координаты данных составляют суть Gerber-файла. Сложно вручную отследить движение стола при печати, так как в Gerber применяются несколько технологий минимизации количества байтов необходимых для представления данных. Это:

- Подавление десятичной точки в x,y-данных
- Подавление ведущих или замыкающих нулей
- Вывод только изменений в координатах данных

1.9 - Подавление десятичной точки

Десятичная точка является полезной для числа, если вы знаете, где она должна быть. Десятичная точка нужна, чтобы заставить систему ЧПУ фото-плоттера отрабатывать правильную позицию на столе. Одна из распространенных ошибок, которую делает дизайнер – это предположение, что лицо принимающее его данные, знает все об их формате. Рассмотрим следующие Gerber-команды:

```
X00560Y00320D02*
X00670Y00305D01*
X00700Y00305D01*
```

Стол передвигается вдоль X от 00560 до 00670 с помощью первых двух команд. Но что представляет собой 00560? Это может быть 5.6 дюйма, 0.56 дюйма, 0.056 дюйма или даже (но не обязательно) 0.0056 дюйма. Это надо специально прояснить. Если дизайнер говорит вам, что вы имеете два целых знака перед десятичной точкой и четыре после, вы знаете, что число 00560 означает 0.56 дюйма.

Правило 1. Когда вы посылаете Gerber-файл, всегда указывайте формат данных. Когда вы принимаете Gerber-файл, всегда спрашивайте о формате данных.

Как поступить, если ваш поставщик нарушил правило 1 и прислал вам Gerber-файл без информации о формате данных? Вы работаете в ночную смену, времени 23:00 и вам нужно получить пленку к 8:00 утра. Делаем логическое предположение. В координатах 5 цифр – то есть их сумма до и после точки равна пяти. Наиболее подходящий кандидат на точность данных – 2.3.

Почему? Немногие печатные платы длиннее 99 дюймов и немногие платы в наши дни изготавливаются с точностью меньшей чем 0.001 дюйма. Просмотрите плату на вашей САМ-станции. Если ее размер хорошо просматривается (скажем, равен 8 дюймам) – все нормально. Если плата показана в размере 80 дюймов или 0.8 дюйма, то вы ошиблись на порядок в одном или в другом направлении.

1.10 - Подавление ведущих и замыкающих нулей

Дизайнеры файлов Gerber не должны отдыхать после устранения десятичной точки. Они должны посмотреть на распечатку и подумать,

"Что хорошего во всех этих дополнительных нулях спереди? Попробуем отсечь их. Вы можете спокойно отрисовывать координаты, если считаете позицию десятичной точки с правой стороны числа. "

<i>Нет подавления нулей</i>	<i>Подавление ведущих нулей</i>
X00560Y00320D02*	X560Y230D2*
X00670Y00305D01*	X670Y305D1*
X00700Y00305D01*	X700Y305D1*

Без подавления нулей использовано 48 байт. С подавлением ведущих нулей требуется 33 байта для представления той же информации. Во времена перфоленты это было существенное уменьшение.

В зависимости от данных может быть лучше заменить исключение ведущих нулей на подавление замыкающих.

<i>No Zero Suppression</i>	<i>Trailing Zero Suppression</i>
X00560Y00320D02*	X0056Y0032D2*
X00670Y00305D01*	X0067Y00305D1*
X00700Y00305D01*	X007Y00305D1*

Для правильной интерпретации данных вы должны назвать позицию с левой стороны для размещения десятичной точки. Конфуз? Да. Переходим к правилу 2:

Правило 2. Когда вы посылаете Gerber-файл, всегда указывайте метод подавления ведущих/замыкающих нулей. Когда вы принимаете Gerber-файл, всегда спрашивайте о том, как подавляются ведущие/замыкающие нули.

Подавление лидирующих нулей является более распространенным на практике.

1.11 - Координаты модальных данных

После исключения десятичной точки и подавления лишних нулей вы можете подумать о том, что файл базы данных от дизайнера стал успешным. Но это еще не все. Пристальный взгляд программиста покажет, что некоторые координаты повторяются, когда стол передвигается только вдоль одной из осей X или Y.

"Почему бы не запоминать последнее значение X или Y и выполнять вывод только тогда, когда оно изменится!"

<i>All Coordinates</i>	<i>Modal Coordinates</i>
X560Y230D2*	X560Y230D2*
X670Y305D1*	X670Y305D1*
X700Y305D1*	X700D1*

Понятие о том, что плоттер запоминает последнее значение координаты называется модальностью. Описание печатной платы, имеющее сотни площадок в ряду, отсортированных по X или Y, будет много меньше, если лишние (повторяющиеся) координаты исключить. Так что координаты данных всегда являются модальными – это базовое требование. Об этом не нужно кого-то информировать, каждый фото-плоттер и САМ-система поддерживают модальные данные. В приведенном примере применение модальности в координатах сэкономило при передаче 4 байта данных.

1.12 - Модальные команды

Модальность хороша не только для данных, но и для команд. К примеру, вы имеете строки с командами рисования, в которых вновь и вновь повторяется команда D01. Пусть действие ее сохраняется, пока не встретится другая команда (D02 or D03), чтобы заменить ее.

D1 not modal
X560Y230D2*
X670Y305D1*
X700D1*
X730D1*
X760D1*
Y335D2*

D1 modal
X560Y230D2*
X670Y305D1*
X700*
X730*
X760*
Y335D2*

Предполагаем, что все Gerber-команды являются модальными и действие команды сохраняется, пока не оно не подавляется другой командой или отключением. Однако, могут возникнуть и нештатные ситуации. Наиболее курьезной является команда засветки D03.

Некоторые бренды фото-плоттеров не интерпретируют D03, как модальную команду. Они полагают увидеть D03 в конце каждой команды засветки. Мы можем увидеть это на примере семейства фото-плоттеров MDA's FIRE 9000. Флеш (засветки), которые отображаются вашей САМ-программой не появляются на пленке. Проблема легко решается перевыпуском Gerber-файла с явной D03. Lavenir имеет утилиту, которая делает это, а многие САМ-программы можно сконфигурировать с модальной или немодальной D03. Другим подобным исключением из стандартной модальности являются команды круговой интерполяции G02/G03. Многие фото-плоттеры возвращаются к G01 (линейная интерполяция) после G02/G03 (круговая интерполяция).

1.13 - Команды выполнения окружностей: G02/G03 и G75

Gerber-фото-плоттеры могут рисовать дуги при соответствующих инструкциях. В прошлом команды круговой интерполяции редко применялись при производстве печатных плат. Ныне гибкие печатные платы используют криволинейные трассы для сокращения напряжений, а высокоскоростная логика использует гладкие трассы для уменьшения отраженных сигналов. В этом причина интереса к чтению и записи Gerber-данных с дугами.

Основной формат для круговой интерполяции таков:

GNN XNNNN YNNNN INNNN JNNNN DNN *

Пример: G02X40Y30I50J0D01*

Где G02 указывает на вращение против часовой стрелки, G03 указывает на вращение против часовой стрелки по счетчику, а G75 позволяет нарисовать полный 360-градусовый круг. I,J – дополнительные координаты, необходимые для

указания центра дуги. G02 и G03 команды интерпретируются как модальные.

Данные для круговых команд могут быть ограничены пределами одного квадранта на старых машинах или могут описывать полные окружности на новом оборудовании. Значения I,J меняются в зависимости от того являются ли координаты данных абсолютными или относительными.

2 - Описание стандарта Gerber RS274X

2.1 - Введение

Если Вы являетесь проектировщиком печатных плат, то не могли не слышать о расширенном языке Gerber - **RS274X**. Последние версии многих программ для разводки печатных плат предлагают RS274X, как опцию, либо имеют вывод в формате RS274X, как в Cadence's Allegro.

2.1.1 - Бенефис RS274X

RS274X включает многие команды и действия высокого уровня, которые позволяют разработчику Gerber-данных очень точно выполнять фотопечать – много лучше, чем это делается форматом RS274D, который требует размещать критически важную информацию об апертурах отдельно от файла данных.

2.1.2 - Что представляет собой RS274X?

Это расширение стандарта RS274D (общеизвестного как Gerber), который включает:

- встроенный формат, единицы и данные
- встроенные апертуры
- средства задания пользовательских апертур
- команды управления пленкой
- включение множества слоев данных в один файл
- специальные определения для полигонов

2.1.3 - Где найти официальную спецификацию RS274X?

Спецификация стандарта RS274X разработана компанией Gerber Systems. Потом Gerber был приобретен бельгийской компанией Barco. Спецификация ныне доступна по адресу:

<http://www.barco.com/ets/data/rs274xc.pdf> (256Кб).

2.2 - Встроенный формат данных в заголовке RS274X

RS274X содержит форматное предложение (FS), задающее ключевую информацию о точности представления, способе подавления нулей и режиме данных в одной строке:

- Формат данных (x.y) ;
- Подавление нулей (ведущих - leading, замыкающих - trailing или отсутствует - none) ;
- Режим координат (абсолютный или относительный)

$$\% \text{ FS } \left\{ \begin{matrix} L \\ T \\ D \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} A \\ I \end{matrix} \right\} (Nn) (Gn) (Xa) (Yb) (Zc) (Dn) (Mn) * \%$$

где:

- L = опускание ведущих нулей
- T = опускание замыкающих нулей
- D = явная десятичная точка (т.е. без подавления нулей)
- A = режим абсолютных координат
- I = относительные координаты
- Nn = числовая последовательность, где n – редко используемое число цифр
- Gn = preparatory код функции (редко используется)
- Xa = формат входных данных (максимально - 5.5)
- Yb = формат входных данных
- Zb = формат входных данных (Z используется редко)
- Dn = код рисования
- Mn = вспомогательный код

2.2.1 - Примеры

`%FSLAX24Y24*%`

Форматное предложение, задающее подавление ведущих нулей и формат абсолютных координат 2.4

`%FSTIX44Y44*%`

Форматное предложение, задающее подавление замыкающих нулей и формат относительных координат 4.4


2.2.2 - Единицы измерения

RS274X файлы могут использовать в качестве единиц измерения координат и апертур дюймы или миллиметры. Примеры задания:

`%MOIN*%` задание дюймов
`%MOMM*%` задание миллиметров

2.2.3 - Полярность фотошаблонов

В старом формате RS274D при управлении фотопечатью оператор вручную выставлял необходимую полярность пленки. Если оператор отвлекся и забыл это сделать, то ваша пленки приходила с ошибками. В формате RS274X специальная команда в начале файла может инвертировать полярность вывода на пленку.



`%IPPOS*%` – позитив (слева)
`%IPNEG*%` – негатив (справа)

Не надо путать полярность шаблона с полярностью конкретного слоя. При построении очень сложных рисунков возможны комбинации частных затемнений и светлых областей и последующего изменения полярности засветки

всего шаблона.

2.2.4 - Задание встроенных апертур

Одним из основных недостатков старой RS274D-спецификации было задание каждой апертуры вне файла данных; вместо этого список апертур передавался вручную на бумаге или в текстовом файле, как показано ниже:

Список апертур

D-код	Форма	Размер X	Размер Y
d10	round	0.010	
d11	square	0.030	
d12	rect	0.060	0.020
d13	thermal	0.050	
d14	oblong	0.060	0.025

Некоторые апертуры являются ясными – круг, квадрат и прямоугольник. Но их удлинненный и термальный виды интерпретируются оператором фото-плоттера как показано ниже.



Basic Thermal --- Rotated Thermal --- Square Thermal

В 274D построение точной термальной формы было работой оператора; для подготовки производства плат эти усилия при создании расширенных специальных апертур и библиотек имели большое значение.

В 274X даже сложные апертуры описываются, используя макросы, которые синтезируются фото-плоттером (и хорошими программами САМ-системы) “на лету”.

Определение базовой апертуры

RS274x включает несколько стандартных апертур, которые покрывают до 90 процентов всех используемых типов засветки (флешей):

- Круг (circle)
- Прямоугольник (rectangle)
- Овал (obround)
- Полигон (polygon)

При необходимости они могут быть центрированы и использоваться с круглыми или с прямоугольными дырами.

Стандартная круглая апертура


%ADD{code}C,{ \$1 }X{ \$2 }X{ \$3 }*%

где

AD -	признак описания апертуры
D{code}	d-код, которому эта апертура назначается (10–999)
C	макро-определение для круга
\$1	значение (в дюймах или мм) внешнего диаметра

\$2 дополнительное значение, задает диаметр отверстия.
 \$3 дополнительное значение, задает, при наличии \$2 и \$3, размеры прямоугольного отверстия.

Примеры круглой апертуры



`%ADD21C,.100*%`

(a) круг диаметром 0.10 для кода D21

`%ADD22C,.100X.050*%`

(b) 0.10 dia circle with 0.05 hole on d22.

`%ADD23C,.100X.050X.050*%`

(c) 0.10 dia circle with 0.05 square hole on d23

`%ADD24C,.100X.050X.025*%`

(d) 0.10 dia circle with 0.05 x 0.025 rectangular hole on d24

Стандартная прямоугольная апертура

`%ADD{code}R,{ $1 }X{ $2 }X{ $3 }X{ $4 }*%`

где

AD – признак предложения описания апертуры
 D{code} d-код, которому эта апертура назначается (10-999) (10-999)
 R признак макроса прямоугольника
 \$1 значение (в дюймах или мм) длины X-стороны прямоугольника
 \$2 значение (в дюймах или мм) высоты Y-стороны прямоугольника
 \$3 дополнительное значение, при наличии задает диаметр отверстия.
 \$4 дополнительное значение, задает, при наличии \$2 и \$3, размеры прямоугольного отверстия.

Про подробности овалов и полигонов (которые не часто используются) смотрите Gerber Format Guide, Doc 0000-000-RM-00.

Макросы апертур

Большинство применяемых макросов апертур строится аналогичным программированию образом – сложные апертуры задаются набором простых примитивов. Это мощная характеристика RS274X, использование которой имеет свои препятствия.

Заметим, что 274X по существу является научным стандартом Gerber – фото-плоттеры от одного производителя могут полностью не читать 274X от другого – даже если они реализуют более простое подмножество команд 274X, то сложные команды, такие как апертурные макросы, правильно могут не транслироваться. Более того, большинство прикладных систем по проектированию печатных плат не используют сложные макросы апертур.

Однако, почти всегда необходимы макросы для задания термальных барьеров – и поскольку термальные барьеры очень важны для планов земли и питания приведем детальный пример использования термальных примитивов.


Примитивы макросов

Мы назвали язык макросов подобным языку программирования – сложные апертурные строятся из одной или более форм, называемых примитивами. Доступными примитивами являются:

Имя примитива	Номер примитива	Описание и количество параметров
Circle	(1)	круг
Line Vector	(2 или 20)	прямоугольник, заданный конечными точками для ширины и поворота, включая квадрат
Line Center	(21)	прямоугольник, заданный центром и длиной, шириной и поворотом, включая квадрат
Line-Lower Left	(22)	прямоугольник, заданный левым нижним углом , длиной, шириной и поворотом
Outline количество вершин 50)	(4)	площадь контура, заданная парами координат (max
Polygon	(5)	регулярный полигон с 3-10 сторонами . Задается центром, описанным диаметром и поворотом .
Moire	(6)	форма, заданная центром, значениями толщины окружности, длины, толщины и угла перекрестья .
Thermal	(7)	термальный барьер задается внешним диаметром, внутренним диаметром, толщиной перекрестья и поворотом.

Пример апертурного макроса – Термальный барьер

Термальный барьер настолько важен, что он может состоять из одного примитива, хотя может быть построен и из нескольких.



%AMTHERM100*7,0,0,0.100,0.050,0.025,0.0*%

%ADD32THERM100*%

назначение THERM100 d-коду 32

где

- AM – макро апертурные
- THERM100 – имя макро
- * – признак конца
- 7 – примитив 7, который является термальным рельефом
- 0,0 – сначала координаты центра: x,y
- 0.100 – третий параметр: внешний диаметр (solid black see – рис. (a))
- 0.050 – четвертый параметр: внутренний диаметр (clear see – рис. (b))

- 0.025 - пятый параметр: ширина перекрестья (clear see - рис. (с))
 0.0 - шестой параметр: поворот перекрестья (здесь не показан)

2.2.5 - Множественные слои

Довольно стандартной практикой в индустрии печатных плат является формирование фотошаблонов на основе множества Gerber-файлов. Однако команды, выполняемые оператором фото-плоттера вручную, способствовали возникновению ошибок и недочетов. Здесь показаны проводимые им операции:

Plotting Instructions for XYZ

```
Film1: top
targets.gbr          pos
comp.gbr             pos
padmaster.gbr        pos

Film2: bottom
targets.gbr          pos
sold.gbr             pos
padmaster.gbr        pos

Film3: vcc
vcc1.gbr             neg
clearance.gbr        neg
traces.gbr           pos
```

RS274X включает две специальные команды, %LPD*% и %LPC*%, которые позволяют организовать данные внутри файла по-слоино. С помощью нескольких сочетаний команд LPD/LPC, скомбинированных с командой смены полярности IP (image polarity), можно легко и быстро получать сложные планы (плоскости) земли и питания. На примере ниже мы покажем, как связку LPD/LPC можно применить для проведения circuit-трассы на плоскости питания.

Основную сложность при выполнении circuit-трассы на плоскости питания представляет очистка металла вокруг трассы и соответствующих контактных площадок А и В. В стандартном Gerber топологическая программа выполняет заполнение области металлизации в плоскости питания отдельными линиями за исключением свободных зон. В результате получаем очень большой и непослушный Gerber файл.

Когда такой Gerber файл создается в 274X, мы можем для рисования трассы использовать команду LPC (clear layer).

G04 Image Parameters ***

%MOIN*%

%FSLAX24Y24*%

%IPNEG*%

реверсирование полярности формируемого фотошаблона,
исключая команды для металлизации плоскости питания

%ADD10C,,, *%

%ADD11C... *%

%ADD12C... *%

%AMTHERMAL*... *%

%ADD13THERMAL*%

G04*

%LNINTERNAL_VCC*%

барьеров

здесь мы задаем некоторые круглые апертуры и термальный барьер

это наш базовый VCC-слой плоскости питания, зазоров площадок, термальных
и выводимой трассы, которые задают ребра платы и зазоры для внутренних

трасс.

%LPD*%
реверсируется

указывает на затемнение цифровых данных. Но так как формируемая пленка
то данные будут светлыми.

G54D10*
data
data
data

G04 NEW LAYER ***
%LNTRACE_VCC*%

определения для трассы и двух площадок А, В


%LPC*%

данные здесь будут светлыми (или конец реверса).
Однако, если пленка является негативной, цифровые данные на пленке будут

тесными.
G54D12*
data
data
data
M02*

конец работы


Серия рисунков ниже показывает как легко может быть нарисован план земли, трасса на плане земли размещается и вычитается, а конечное изображение затем реверсируется.




Данные Internal_VCC .
Заметим большие
площадки в точках А,В и
получим зазор для трассы.



Внутренние
TRACE-данные.
Пока слой
определен как
LPC, он будет
вычитаться из
плана данных
INTERNAL_VCC.



Затемнение слоя
VCC слито с
осветлением слоя
TRACE, а до этого
изменена
полярность.




Затемнение
слоя VCC
слито с
осветлением
слоя TRACE и
с
последующей
сменой
полярности.

2.2.6 - G36/G37 Полигоны

Команда G36/G37 заливки полигонов из спецификации RS274X поддерживаются только новыми фото-плоттерами Gerber. Однако она является очень мощной командой и в будущем будет широко применяться для описания сложных данных часто связанных с микросхемами большой интеграции, RF, СВЧ

и аналоговыми устройствами.

Когда фото-плоттер видит команду G36*, он тут же изменяет режим работы – после нее он игнорирует все апертурные установки и интерпретирует каждую команду рисования, как ребро заправляемого полигона. Приложение, создающее Gerber-файл, может формировать только контур полигона.



Пример использования G36/G37

G04 G36/G37 Polygon Example ***

%MOIN*%

%FSLAX24Y24*%

%IPPOS*%

%ADD10C,,, *%

здесь мы задаем некоторые аперттуры

%ADD11C... *%

%ADD12C... *%

G04*

%LPD*%

G54D10*

выбор D10

G01*

G36*

переключения в режим заливки полигона. Диаметр и форма D10 далее не имеет

значения.

X123Y123D02*

перемещение в начальную точку с поднятым инструментом

X234D01*

рисование линии (ребра)

Y456D01*

рисование линии (ребра)

X234D01*

рисование линии (ребра)

Y123D01*

рисование линии (ребра) в начальную точку

G37*

конец режима полигона.


ARTWORK CONVERSION SOFTWARE, INC. [Company Profile](#)

417 Ingalls St., Santa Cruz, CA 95060 Tel (831) 426-6163 Fax 426-2824 email: info@artwork.com


3 - Программа GerbView

3.1 - Интерфейс программы GerbView

Программа GerbView входит в состав САПР печатных плат KiCad и служит для визуального контроля файлов управляющих программ для фотоплоттеров в формате Gerber RS-274X.



3.2 - Меню “Файл”




Меню **Файл** служит для загрузки файлов Gerber-данных в программу Gerbview.

Можно загрузить новый Gerber-файл вместо старого по команде **Загрузить Gerber файл** или несколько Gerber-файлов на соседние слои разного цвета по команде **Увеличить номер слоя и загрузить Gerber-файл**.

Команда **Экспорт в pcbnew** позволяет ввести слои Gerber-данных в файл проекта печатной

платы (в BRD-файл) для графического редактора PCBNEW.


3.3 - Настройки программы GerbView



Функция **Настройки** позволяет задать расширения для файлов в формате Gerber RS-274X (по умолчанию, **PHO**) для фотошаблона платы, NC-Drill (по умолчанию, **DRL**) для отверстий платы и в формате **PEN** для файла D-кодов апертур засветки.

Можно также задать цвет для каждого слоя загруженных данных (команда **Цвет**), определить параметры единиц (мм или дюймы) и точности (2.3 или 3.4) представления данных (команда **Параметры**), задать параметры графического просмотра элементов топологии печатной платы (проводников, площадок и многоугольных зон) в заполненном или в контурном виде (команда **Показать**), задать язык для интерфейса программы (команда **Язык**).


3.4 - Функция “Разное”



Функция **Разное** позволяет вывести полный список D-кодов, показать текстовое содержимое введенного файла или удалить указанный слой данных.

3.5 - Другие элементы управления GerbView

Верхняя линейка функциональных кнопок программы Gerbview выглядит таким образом:





Здесь расположение иконки для открытия, стирания и печати файлов данных, для управления картинкой на экране, для выбора слоев и инструментов.




Левая вертикальная линейка кнопок служит для задания отображения сетки, типа системы координат и единиц измерения данных, выбора точки отсчета, способа отображения на экран основных элементов топологического рисунка печатной платы (контактных площадок, проводников и зон) – с заливкой или контурно.

Нижняя кнопка служит для управления выводом цифровых обозначений D-кодов апертур.

Закрашенное и контурное изображение рисунка платы.



Отображение номеров D-кодов апертур засветки рисунка платы.



28 декабря 2009

Саров