

Miloslav Zelinka z Děčína (na obr. vpravo) věnoval posledních deset let každou volnou chvíliku konstrukci přístroje, po němž touží mnoho kutilů. V pořadí už osmý typ, který publikujeme, získal zaslouženě první cenu v poslední konstruktérské soutěži USS.

Přístroj vyvine za hodinu 320 l plynu a teplota plamene dosahuje 3300 °C. Maximální tloušťka svařovaného ocelového plechu je 2,5 mm, hmotnost přístroje je 30 kg. V minu-



ELEKTRICKÁ KYSLÍKO-VODÍKOVÁ SVÁŘEČKA II

lém sborníku (USS č. 43) jsme podrobňe popsali princip, funkci a způsob bezpečné práce s přístrojem a výrobu elektrolyzérů. V příštím čísle (USS č. 45) dokončíme popis výroby zbývajících dílů a uvedení přístroje do chodu.

Slučovací díl 2

je dalším obtížným a složitým agregátem plynové svářečky; proto i při jeho výrobě musíme pracovat velice pečlivě.


Těleso ventilu 2.1 celé vysoustruží-

me podle obr. 9 a prorýsujeme a zfrezujeme plošku na rozměr 88. Poté vyvrátáme spojovací otvory Ø 4 a osm otvorů do nichž vyřežeme závity M6. Z boku vyvrátáme spojovací otvor z 3 a vyřízneme závit M8 do hloubky 12.

Těleso plováku 2.2 vysoustružíme celé podle obr. 10. Prorýsujeme, zfrezujeme plošku na rozměr 88 a z boku vyvrátáme otvor Ø 9 se zahloubením Ø 20 do hloubky 2. Z horního čela vyvrátáme 4XØ 6,4 a vyvrátáme a vyřežeme 3XM8; z dolního čela pak 4XM5 do hloubky asi 18. Nakonec

dovrtáme spojovací otvory Ø 3. Závity M3 vyvrátáme podle protikusů — držáku 2.23 a podložky 2.25.

Mezikruží 2.3 celé vysoustružíme hotové z organického skla; vnitřní i vnější válcovou plochu přeleštíme, aby byla průhledná. Dno s ventilem 2.4 vyřízneme nebo ofrézujeme. Prorýsujeme, vyvrátáme 4XØ 5,3 se zahloubením 90° a osový otvor Ø 2,6 (pozor — neprovrtat!). Po té vyvrátáme kolmý otvor Ø 2 včetně sedla 90°, boční otvor Ø 2,6 a vyřízneme závit M5.



U trubky 2.5 zarovnáme na soustruhu obě čela na délku 115, nepatrne srazíme hrany a trubku poniklujeme. Přírubu 2.6 vysoustružíme, narýsujeme a vyvrtáme $8 \times \varnothing 6,4$. Membránu 2.7 vykrojíme, vysekнемe středový otvor $\varnothing 8$ a osm otvorů $\varnothing 6,4$. Na duralový plech narýsujeme tvar nosníku 2.8, vypilujeme obvod a vyvrtáme $2 \times \varnothing 6,4$ a $1 \times \varnothing M8$. U šroubu 2.9 vyřízneme na obou koncích závity M6 v délce 18.


Plovák 2.10 zhotovíme ze dvou shodných dílů, které do sebe zalemujeme. Nejlépe je použít polotovarý výtažek shodných rozměrů. Oba díly k sobě spájíme mosazi — **netze pájet címem!**

Šroub 2.11 upravíme z normalizovaného šroubu; závit doržneme až k hlavě, konec osadíme na $\varnothing 4$ a vytvoříme kuželku 80° — souose se závitem! Podložku 2.12 vystříhneme z nerezového plechu; narýsujeme a vyvrtáme průchozí otvary. Podložky 2.13, 2.15 a 2.16 a kuželku 2.14 vysoustružíme hotově. Pokud se nám nepodaří získat hotovou pružinu 2.17, navineme ji na soustruhu z ocelové struny $\varnothing 3$ a čela zabrousíme. U šroubu 2.18 vyřízneme na obou koncích závit M6. Těsnění 2.19 a 2.22 vykrojíme z pryže.

Držáky a příchytku 2.20, 2.21 a 2.23 ohneme z plechu, vyvrtáme otvary a vypilujeme. U tyčky 2.24 vyřízneme závit v délce 21; druhý konec vytvarujeme až při zkoušení.

Podložku 2.25 narýsujeme, vyvrtáme otvary a vysoustružíme na $\varnothing 19,6$. Těsnění 2.26 vystříhneme na $\varnothing 20$; osy otvoru překopírujeme podle podložky 2.25.

Závaží 2.27 vysoustružíme až při



Nahoře pohled na součástky upevněné na pohyblivém panelu, dole slučovací díl

zkoušení přístroje — hmotnost je nutno určit podle tvrdosti mikrospínáče. Filtr 2.28 vysekáme výsečníkem na $\varnothing 39$, aby šel do trubky s přesahem. Nakonec ještě upravíme šroub 2.29 z normalizovaného šroubu M8; jeho konec osoustružíme na $\varnothing 4$.

Při sestavování slučovacího dílu

začneme nejprve s horní částí. Do zápicu v tělesu ventila 2.1 vložíme těsnění 2.19 a našroubujeme šrouby 2.9 do konce závitu vždy po 90° . Potom sestavíme membránu 2.7 s podložkami 2.13 a 2.15 a kuželkou 2.14 a stáhneme matici 2.36. Celé nasadíme na horní plochu tělesa 2.1, překryjeme přírubou 2.6 (radius dolů) a zajistíme šrouby 2.18 a 2.30 a podložkami 2.41. Pod zadní šroub nasadíme příchytku 2.21. Dále nasadíme pružinu 2.17 s podložkou 2.16, nosník 2.8 a natočíme matice 2.37. Nakonec namontujeme šroub 2.29.

Při montáži spodní části sestavíme nejprve tyčku 2.24 spolu s těsněním 2.26 a maticemi 2.39. Sestavené je nasadíme do tělesa plováku 2.2, překryjeme podložkou 2.25 a přitáhneme šrouby 2.33 (viz det. A na obr. 9). Proti tyčce připevníme mikrospínáč 2.42 pomocí držáku 2.23.

Do zápicu v tělese plováku vložíme těsnění 2.19, do trubky 2.5 naškládáme filtrační kolečka 2.28 na celou délku trubky a mírně je stlačíme. Na konce přidáme ještě podložky 2.12 a celé nasadíme na díl 2.1. Potom nasuneme na vyčnívající šrouby 2.9 díl 2.2 tak, aby trubka 2.5 dosedla do zápicu. Nasadíme držák 2.20, podložky 2.41 a celé opatrně přitáhneme maticemi 2.38.

Dále si připravíme plovák 2.10 s mezikružím 2.3, těsněním 2.22 a dnem 2.4 a celé přišroubujeme na spodní plochu dílu 2.2. Řez E-E na obr. 9 platí jenom pro dno 2.4. Nakonec našroubujeme čtyři hadicové nástavce 1.13 s těsněním 1.14 a vypouštěcí šroub 2.11.

Takto sestavený slučovací díl 2 připevníme na vnitřní stranu přístrojové desky 14 pomocí šroubů 2.32 a matic 2.40.


Butanový rozvod 3


Nejprve vysoustružíme hlavici 3.1 podle obr. 11; narýsujeme a vyvrtáme otvor $\varnothing 1$ se zahloubením $\varnothing 2$ do hloubky 7 a dva otvory M4 (pozor — neprovrtat!).


Základovou desku 3.2 ustříhneme na rozměr, ustavíme a připájíme obě trubičky 3.3 na rozteči 38. Začistíme svary a prorýsujeme a vyvrtáme otvory včetně zahloubení.

Mezikroužek 3.4 vysoustružíme, narýsujeme a vyvrtáme otvor $\varnothing 1$ se zahloubením $\varnothing 2$; dále vysoustružíme zátku 3.6 a redukci 3.7 podle obr. 11.















Držák 3.8 zhotovíme z plechu; ustříhneme pásek 12 mm široký, ohneme ho do požadovaného tvaru podle tlakové nádobky, zařízneme a zapilujeme konce. Otvor pro závit









Obr. 11. Butanový rozvod 3






Obr. 13. Jištění tlaku 5



Obr. 14. Svařovací součást 8



vrtáme až po vyzkoušení polohy při sestavení butanového rozvodu na přístrojové desce. Těsnění 3.9 a 3.10 vysoustružíme z vulkanfibu.

Při sestavování nejprve sejmeme z propanbutanového ventilu 3.14 ovládací knoflík a demontujeme hřidelku; konec hřidelky na soustruhu osadíme na $\varnothing 6$ v délce 8 mm a celý ventil opět smontujeme. Na osazený konec pak připojíme ovládací šipku 3.25. Pak ventil pomocí redukce 3.7 přes těsnění 3.9 a 3.13 sešroubujeme se solenoidovým ventilem 3.15 tak,

aby šipka označující směr průtoku směřovala k propanbutanovému ventilu. Na druhou stranu solenoidového ventilu našroubujeme další díly a provizorně sestavíme také hlavici 3.1 se základní deskou 3.2. Nyní určíme potřebnou délku spojovací trubičky 3.5, kterou vytvarujeme a zapájíme jedním koncem do mezikroužku 3.4 a druhým koncem do hlavice 3.1. Po dohotovení a konečných úpravách sestavíme butanový rozvod definitivně včetně převlečné matici 3.11 a nástavce 3.12; oba díly použijeme z koupené

PB hadice. Sestavený butanový rozvod nasadíme na šrouby 3.20 připevněné na přístrojové desce 14 a zajistíme maticemi 3.22 s podložkami 3.23. Ověříme polohu závitu M4 v držáku 3.8; dohotovený držák potom přitáhneme na přístrojovou desku šroubem 3.21, jehož přečnívající konec zapilujeme.

Průtokoměr 4

Z organického skla zhotovíme základní díl 4.1. Obvod opracujeme na rozměry podle obr. 12 včetně sražení hran $5 \times 45^\circ$. Naznačíme osy otvorů,

vyvrtáme 2XØ 5,1 se zahľoubením Ø 7,1. Pak z horní plochy prodlouženým vrtákem Ø 3,7 vyvrtáme dlouhý otvor až do Ø 7,1 v dolní části. Potom pomocí ručního kuželového výstružníku Ø 4 (1:50; ČSN 22 1469) stružíme za stálého máčení emulzí podélny kuželový otvor na celou délku výstružníku. (Naše bude vyčňávat pouze krátký čtyřhran pro vratidlo.) Do kuželového otvoru vložíme kuličku 4.3 a překontrolujeme, zda nikde nezadrhává. Nakonec vyřízneme závit M6 a celý obvod přeleštíme, aby díl byl dobré průhledný.

Šroubení 4.2 vysoustružíme podle obr. 12 a vyvrtáme otvor Ø 1,5. Těsnění 4.4, 4.5 a 4.6 vysekнемe z novoplastu. Na křídový papír narýsueme stupnice 4.7. Bude mít sedm dílků po deseti milimetrech; očíslovíme ji propisotem. Ve stupnici vystříhneme otvory Ø 7,5 pro šroubení, položíme jí (nápis dolů) na základní díl.

Do základního dílu 4.1 nasadíme přes podložky 4.5 šroubení 4.2 (musíme dát pozor, aby otvory Ø 1,5 ve šroubení měly správnou polohu) a dotáhneme maticí 4.10. Horní otvor zaslepíme šroubem 4.8.

Průtokomér připevníme na panel 14 pomocí podložek 4.11 a matic 4.9. Podle množství vyvýjených plynů stoupá či klesá kulička v průtokoměru a její poloha je tedy měřítkem průtoku.

Jištění tlaku 5

Těleso jističe 5.1 vysoustružíme podle obr. 13 včetně oboustranného zahľoubení Ø 42 do hloubky 1. Zfrezujeme plošky, prorýsueme a vyvrtáme všechny otvory včetně závitů a spojovacích otvorů Ø 2 (pozor, dva otvory ústí upravo a jeden vlevo). Dále vysoustružíme přírubu 5.2, prorýsueme a vyvrtáme 6XØ 3,2 a 1XM3.

Membrány 5.3 použijeme z pokojového termostatu. Opatrně je změníme tak, aby krajní vlna mírně přesahovala kroužek 5.8; do středu membrány připájíme šroubek 5.4, který vysoustružíme celý hotově. Držák 5.5 vyrobíme z mosazného pásku. Narýsueme osy otvorů, vyvrtáme a vypilujeme šestihran podle manometru 5.16. Maticé 5.6 soustružíme celé hotově. Na plech 1,5 mm tlustý narýsueme rozvinutý tvar držáku 5.7, vyřízeme, vypilujeme, vyvrtáme a ohneme tvar podle obr. 13.

Pak již na těleso 5.1 ustavíme membrány 5.3 s kroužky 5.8 a stejněměř je přitáhneme pomocí přírub 5.2. Postupně našroubujeme manometr s upevněným držákem 5.5 (pozor na dodržení polohy držáku proti

Rozpiska materiálu

Č.	Součást	ks	Materiál	Rozměr (mm)
2	SLUČOVACÍ DÍL			
2.1	Těleso ventila	1	alkalický polyamid	Ø 90–36
2.2	Těleso pláváku	1	alkalický polyamid	Ø 90–47
2.3	Mezikruží	1	PMMA	Ø 56–17
2.4	Dno s ventilem	1	PVC	56X56X10
2.5	Trubka	1	měď	TR Ø 40X1–115
2.6	Příruba	1	PVC, novodur	10XØ 88
2.7	Membrána	1	pryz	3XØ 88
2.8	Noenik	1	dural	5X25X85
2.9	Šroub	1	mosaz	Ø 6–170
2.10	Plávák	4	ocel	P 0,3X180X90
2.11	Šroub	1	ČSN 02 1160	Ø M5X35 — upravit
2.12	Podložka	2	nerez. ocel	P 1XØ 37
2.13	Podložka	1	ocel	P 3XØ 35
2.14	Kuželka	1	ocel	Ø 15–25
2.15	Podložka	1	ocel	P 4XØ 35
2.16	Podložka	1	ocel	P 4XØ 30
2.17	Pružina	1	ocel	Ø 30/Ø 24X37
2.18	Šroub	2	ocel	Ø 6–75
2.19	Těsnění	2	pryz	P 2XØ 40,5
2.20	Držák	1	nerez	P 1X24X84
2.21	Příkrytka	1	ocel	P 2X32X16
2.22	Těsnění	2	pryz	1XØ 56
2.23	Držák	1	nerez	P 1X16X28
2.24	Tyčka	1	ocel	Ø 2–70
2.25	Podložka	1	nerez	19,5–1
2.26	Těsnění	1	pryz	Ø 20–2
2.27	Závěšení	1	ocel	Ø 10
2.28	Filtr		Petex	Ø 39
2.29	Šroub (uzavorený)	1	ČSN 02 1101	M8X30
2.30	Šroub	6	ČSN 02 1131	M6X22
2.31	Šroub	4	ČSN 02 1151	M5X50
2.32	Šroub	3	ČSN 02 1151	M4X15
2.33	Šroub	4	ČSN 02 1146	M3X8
2.34	Šroub	2	ČSN 02 1146	M3X6
2.35	Šroub	2	ČSN 02 1131	M2X9
2.36	Maticce	1	ČSN 02 1401	M8
2.37	Maticce	6	ČSN 02 1603	M6 (nízká)
2.38	Maticce	4	ČSN 02 1431	M6 (uzavřená)
2.39	Maticce	2	ČSN 02 1401	M2
2.40	Maticce	6	ČSN 02 1401	M4
2.41	Podložka	9	ČSN 02 1702	M6
2.42	Mikrospumat	1	typ B 593	20,5X7,5X16
1.13	Hadicový nástavec	4	mosaz	délka 33
1.14	Těsnění	4	polyetylén	Ø 12X2
3	BUTANOVÝ ROZVOD			
3.1	Hlavice	1	mosaz	Ø 24–16
3.2	Základové destička	1	ocel	P 2X24X81
3.3	Trubička	2	ocel	TR Ø 10X2–36
3.4	Mezikroužek	1	mosaz	Ø 20–5
3.5	Trubička	1	měď	TR Ø 2X0,5–100
3.6	Zátná	1	mosaz	6HR 19–16
3.7	Redukce	1	mosaz	6HR 19–22
3.8	Držák	3	vulkanfibr	Ø 19–1
3.9	Těsnění	1	vulkanfibr	Ø 8–2
3.10	Těsnění	1	příslušenství	hadice PB
3.11	Převléčná maticce	1	příslušenství	hadice PB
3.12	Nástavec	1	příslušenství	ventilu PB
3.13	Těsnění	1	typ 2157	délka 71
3.14	PB ventil	1	typ VPA 1404	220 V; 9 W
3.15	Solenoidový ventil	1	ČSN 02 9260	10X18
3.16	Manžeta	1	plyn	vodní objem 210 cm ³
3.17	Butan-aerosol	2	ČSN 02 1146	M4X8
3.18	Šroub	2	ČSN 02 1151	M4X6
3.19	Šroub	2	ČSN 02 1151	M5X50
3.20	Šroub	1	ČSN 02 1151	M4X7
3.21	Šroub	1	ČSN 02 1151	M5
3.22	Maticce	4	ČSN 02 1401	Ø 5,3
3.23	Podložka	2	ČSN 02 1702	2 A; 250 V
3.24	Spínac páčkový	1	typ 3232-0187	šedá
3.25	Ovládací šipka	1	typ WF 24334	
4	PRŮTOKOMER			
4.1	Základní díl	1	PMMA	40X15–110
4.2	Šroubení	2	mosaz	Ø 12–53
4.3	Kulička	1	sklo	Ø 3,8
4.4	Těsnění	2	novoplast	Ø 10–2

4.5	Těsnění	2	novoplast	ø 12–2
4.6	Těsnění	1	novoplast	ø 11–2
4.7	Stupnice	1	křídový papír	110×40
4.8	Šroub	1	ČSN 02 1131	M6×10
4.9	Maticce	2	z vypínačů	M12×1
4.10	Maticce uzavřená	2	mosaz	M5
4.11	Podložka	2	ČSN 02 1702	ø 13
4.12	Propisot			na stupnici
5	JÍSTĚNÍ TLAKU			
5.1	Těleso	1	PVC	ø 55–17
5.2	Příruba	2	ocel	ø 55–3
5.3	Membrána	2	z pokojového	termostatu
5.4	Šroub	2	mosaz	ø 7–7
5.5	Držák	1	mosaz	P 2X82X25
5.6	Maticce	2	mosaz	6HR 5,5–6
5.7	Držák	2	ocel	P 1,5X35X30
5.8	Kroužek	2	ČSN 02 9281	36X3
5.9	Šroub	2	ČSN 02 1131	M3X5
5.10	Šroub s podložkou a maticí	6	ČSN 02 1131	M3X30
5.11	Šroub	4	ČSN 02 1131	M2X10
5.12	Šroub	2	ČSN 02 1131	M2,5X8
5.13	Šroub	2	ČSN 02 1151	M4X25
5.14	Maticce	2	ČSN 02 1401	M4
5.15	Mikrospráva	2	B 593	20,5X7,5X16
5.16	Manometr	1	rozsah 0–250 kPa	ø 60,5
5.17	Kroužek	1	ČSN 02 9281	8X2
1.13	Nástavec	2	mosaz	délka 33
1.14	Fólie	2	polyetylén	ø 12X2
6	POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ PLAMENE			
6.1	Spodní díl	1	mosaz	ø 45–25
6.2	Vrchní díl	1	mosaz	ø 45–25
6.3	Porézní destička	1	sintrovaná bronz	ø 24,8–4
6.4	Těsnění	1	pryž	ø 31/ø 19–1
6.5	Těsnění	1	pryž	ø 25/ø 19–1
6.6	Šroub	6	ČSN 02 1146	M4X15
6.7	Šroub	3	ČSN 02 1151	M4X12
7	ROZVOD PLYNU			
7.1	Vnitřní díl	1	mosaz	ø 5,5–52
7.2	Vnější díl	1	mosaz	ø 12–52
7.3	Hadice novoplast		druh 1128	ø 5/ø 8–4 m
7.4	Páskové spony	15	cyklopásky se sponou	
8	SVAŘOVACÍ HOŘÁK			
8.1	Těleso kohoutu	1	mosaz	ø 20–35
8.2	Pouzdro pojistky	1	mosaz	ø 20–35
8.3	Porézní destička	1	sintrovaná bronz	ø 15–4
8.4	Kuželka	1	mosaz	ø 10–40
8.5	Klička	1	dural	3X25–11
8.6	Podložka	1	mosaz	ø 11–3
8.7	Držadlo	1	dural	TR ø 23X1,5–125
8.8	Koncovka držadla	1	silon	ø 23–20
8.9	Těsnění	1	vulkamfibr	ø 20/ø 16,5–1
8.10	Svařovací nástavec	1	mosaz	TR ø 8X1,5–130
8.11	Hubice ø 1,3	1	mosaz	6HR 12–40
8.12	Hubice ø 1	1	mosaz	6HR 12–37
8.13	Hubice ø 0,75	1	mosaz	6HR 12–30
8.14	Hubice ø 0,5	1	mosaz	6HR 12–28
8.15	Uzavřená maticce	1	mosaz	M5
8.16	Nýt	1	ČSN 02 2311	2X10
8.17	Hadice PB	1	pryž	ø 12–2000
			č. zboží 4317	

poloze číselníku manometru), nástavce 1.13 a 1.14 a konečně držáky mikrospráv a 5.7. Seřízení matic 5.6 provedeme až při oživování přístroje. Na vnitřní stěnu přístrojové desky 14 přišroubujeme jistič tlaku pomocí držáku 5.5 na obou koncích vždy mezi dvě maticce 5.14. Polohu určíme tak, aby nástavce hadic směřovaly k amérmetru.

Pojistka proti zpětnému šlehnutí plamene 6

Spodní díl 6.1 i. vrchní díl 6.2 vysoustružíme podle obr. 12, prorýsujeme otvory, vyvrátáme a vyřežeme závity. Porézní destičku 6.3 vysoustružíme

ze spékane bronzu; pokud se nám nepodaří sehnat spékane (sintrovanou) bronz, můžeme destičku vyrobit z keramického filtru nejméně 10 mm tlustého. Pak musíme příslušně upravit rozměry spodního dílu. Těsnění 6.4 a 6.5 vykrojíme z pryže 1 mm tlusté.

Pojistku sestavíme postupně podle obr. 12; před montáží čela obou těsnění slabě potřebme grafitem či molíkou a sešroubujeme. Smontovanou pojistku upěvníme třemi šrouby 6.7 na vnitřní plochu pevné přístrojové desky 15.

Rozvod plynu 7

Vnitřní a vnější díl křízové rozbočky

7.1 a 7.2 vysoustružíme podle obr. 8 (viz USS č. 43). Ve vnějším dílu vytváráme otvor ø 5,5 a oba díly ustavíme do křízové polohy a spájíme. Pak provrtáme vnitřním dílem přičný otvor ø 2.

Svařovací hořák 8

Nejprve vysoustružíme podle obr. 14 těleso kohoutu 8.1. Vyfrézueme křízové drážky a plošku šíře 11 odvrátáme a vystružíme kuželový otvor. Po zhotovení kuželky 8.4 oba díly do sebe zabrousíme brusnou pastou a zalapujeme.

Pouzdro pojistky 8.2 vysoustružíme a ve dně zahlobení ø 15H7 vyfrezujeme křízovou drážku. Porézní destičku 8.3 vysoustružíme podle obr. 14.

Kuželu 8.4 vysoustružíme také podle obr. 14, kužel lícujeme podle tělesa 8.1. Vyfrézueme zárez šíře 3 a čtyřhran 5X5 a vyvrátáme otvor pro nýtek. Kuželu zabrousimo a zalapujeme společně s tělesem a teprve po zabroušení provrtáme v kuželce otvor nejprve vrtákem ø 2 a pak po vyjmutí z tělesa vrtákem ø 3 (pozor, je nutno dodržet polohu k drážce).

Tvar kličky 8.5 vypilujeme; otvor překopírujeme dle kuželky. Podložku 8.6 vysoustružíme a vypilujeme čtyřhran 5X5. Držadlo 8.7 vyrobíme z trubky. Po zarovnání na délku narýsueme a vyvrátáme otvory ø 9 a ø 11.

Koncovku 8.8 vysoustružíme. Těsnění 8.9 vyseknereme z vulkanfibru. Nástavec 8.10 zhotovíme z mosazné trubky, na jejíž oba konce vyřízneme závity M8X1; teprve pak opatrně ohneme tvar.

Svařovací hubice 8.11 až 8.14 vysoustružíme ze šestihranu OK 12; pro snazší vrtání průchozího otvoru nejprve odvrátáme vrtákem ø 2 z vnitřní strany.

Pak již můžeme hořák sestavit. Pomoci trmu ø 14,9 nalisujeme porézní destičku 8.3 do dna pouzdra 8.2 a pouzdro sešroubujeme s tělesem kohoutu 8.1. Na koncovku pouzdra 8.2 nasadíme PB hadici a spojení pojistíme páskou. Přes hadici převlékнемe držadlo 8.7 s koncovkou 8.8 až na těleso kohoutu. Zalapovanou kuželu 8.4 snýtujeme s kličkou 8.5, kužel slabě namážeme vazelinou a nasadíme do tělesa kohoutu 8.1. Z druhé strany nasadíme podložku 8.6 a dotáhneme matici 8.15. Konečně našroubujeme nástavnou trubku 8.10 (dodržíme polohu ohybu proti kohoutku) a na její konec našroubujeme některou ze svařovacích hubic 8.11 až 8.14 vhodného průměru.