

В Toradex® дубовые модули позволяют использовать USB-порт вашего ПК как **минимум стоимость сбора данных** системы. Все модули поддерживают **Интерфейс USB 2.0** полной скорости.


Измерение атмосферного давления, влажности окружающей среды и температуры, яркость, расстояние и т. д. можно с помощью этих устройств. Продукт семейства сочетает в себе цену и производительность высоконтегрированных датчиков с простотой использования стандартного интерфейса USB. В то же семейство продуктов доступны [ввода/вывода модули](#) для цифровых и аналоговых приобретения. До 110 модулей Дуб датчик может быть подключен к порту через общий USB-концентраторы.

Можно обрабатывать данные из модулей дуба среди LabVIEW® или используя Toradex® библиотек в ваши собственные приложения с помощью встроенной поддержки USB доступный в основных операционных системах. Это также представила специальный Интерфейс прикладного программирования (API).

Уникальная идентификация каждого дуба USB датчиком, в том числе формат и СИ-единица измеряемой величины, является неотъемлемой частью датчика. Кроме того, вы можете назначить индивидуальные имена датчиков в энергонезависимой память о ваших датчиках дуба USB в сенсорной сети. Концепция Дуб USB-датчики автоматически приводит к очень гибкой и масштабируемой модели систем измерения. Расширение сенсорной сети так же просто, как подключить другое USB-устройство к USB-порту.

Отсутствие внешнего источника питания не требуется. Все датчики работают через кабель USB. Потребляемая мощность Дуб производительность очень низкая. Это позволяет поставить несколько датчиков через один USB-порт. Все Датчики дуб с USB предназначены для поддержки режима ожидания USB, где предложение тока ниже 500 мА. Датчики дуба USB поддержка полной скорости USB 2.0.

Все датчики Дуб реализуются в виде так называемого человеческого устройства интерфейса пользователя (HID). Это же класс USB-устройств, как клавиатуры, мыши и игровые манипуляторы, поэтому водитель включает поддержку всех основных операционных систем, таких как система Windows 98 на Vista, OC Windows CE и Linux и



Она доступна простая программа для записи данных, что позволяет чтобы записывать и хранить данные, просматривать данные в графическом и табличном виде, и изменение основных параметров датчика, таких как Частота дискретизации. Он состоит из один исполняемый файл, установка не требуется.

Для управления модулями с возможностью дизайн привлекательный виртуальный панелей на экране ПК, добавив переключатели, светодиоды, счетчики, аналоговые приборы, осциллографы и другие функции, вы можете использовать [Профилаб-Эксперт](#) программы.

В то же семейство продуктов доступны [ввода/вывода модули](#), для получения дополнительной информации об этих продуктах, пожалуйста, посетите сайт: [www.toradex.com](http://www.toradex.com).

## Приложения

- ➡ Сбор данных по шине USB.
- ➡ Автоматизация зданий.
- ➡ Системы тестирования

# Особенности

	Движения ИК	Давление	Ускорение	Яркость	Влажность	Тока	Расстояние
Фото							
Приобретение	Датчик движения Ассортимент: 5мт Чувствительность: 30см@2м от датчика	Давление и температура окружающей среды Диапазон р: 10 - 1100 мбар Аппарат.: 0,1 мбар Диапазоне Т: -40 - 85°C Аппарат.: 0.015 °c	Ускорение Диапазон: 0 - 19.61 м/с² Аппарат.: 0.0074 м/с²	Яркость Диапазон: 0 - 28303 Люкс Аппарат.: 1 Люкс	Влажности и температуры Ч диапазон: 0- 100 %относительной влажности Аппарат. Ч: 0.03 % ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ Диапазоне Т: -40 -123.8°C Аппарат. Т: 0.01°C	Тока Диапазон: 0- 40ма Аппарат.: 0.0012 ма Гальваническая Изоляция	ИК расстояние Диапазон: 0.10 - 0.80 м Аппарат.: 0.0001 м
ПК Я/Ф	Максимальная скорость USB 2.0 (12Mbits/c) по USB мини-В разъем						
Питания	от шины USB 20mA (Санкт- исполнителя 500uA)	от шины USB 20mA (Санкт- исполнителя 500uA)	от шины USB 20mA (Санкт- исполнителя 500uA)	от шины USB 20mA (Санкт- исполнителя 500uA)	от шины USB 20mA (Санкт- исполнителя 500uA)	от шины USB 60ма (Санкт- исполнителя 500uA)	от шины USB 60ма (Санкт- исполнителя 500uA)
Работая Temp.	от 0 до +70°C	от -40 до +85°C	от 0 до +70°C	от 0 до +70°C	от -40 до +85°C	от 0 до +70°C	от 0 до +70°C
Размеры	47x12 (мм)	45x12 (мм)	45x12 (мм)	45x12 (мм)	45x12 (мм)	84x12 (мм)	91x12 (мм)