



1. ж - Подокраут при регулировании.
2. X - Контакты печатной платы.
3. КТ - Контрольные точки.
4. Допускается замена резисторов и конденсаторов резисторами и конденсаторами более высокого класса точности.

Усилитель выходной У 5.044.001 ЭЗ

Схема электрическая принципиальная