



Кон.	Цель
A3	Подключение силового трансформатора
B3	Подключение нагрузки
C3	Подключение нагрузки
8	Подключение нагрузки
13	Подключение нагрузки

- Конденсаторы $УВ; C1; C2; K73; 17-638$
 $0,47 \mu F \pm 10\%$
- Конденсаторы $C1...C6 - M6Г4-1-2a - 500-0,5 \pm 10\%$
- Предохранители $F1...F3$ ПК-45
- Выключатель автоматический F4
- Лампы H1, H2 - KM24-35
- Шунт P
- Резисторы $R1...R6 - ПЭВ-10-33 \Omega \pm 10\%$
- Резисторы $УВ; R2, R4 - МЛТ - 0,25-100 \Omega \pm 10\%$
- Резисторы $УВ; R1; R3 - МЛТ - 2-33 \Omega \pm 10\%$
- Трансформаторы $T1...T4; УВ-Т4$
 $T2 - \text{см. приложение 4}$
- Тиристоры $V1...V12 T161-16a-4-332J2$
- Розетки $X2...X5 - PГ1Н-2-27$
- Розетки $X1...X1' - PГ1Н-1-5$

