Инструкция по эксплуатации осциллографа модель DS202



Осциллограф карманного размера DSO202 представляет собой двухканальный цифровой осциллограф. Вы найдете его компактным и модным, потому что он всего лишь 10 мм в высоту и имеет современный внешний вид, корпус состоит из алюминиевого сплава. Он имеет сенсорный 320 * 240 цветной дисплей. Он поддерживает USB-накопитель на SD-карте и USB-зарядку. Он широко применим в академическом эксперименте, электронике, электронно-технических задачах и т. д.

Техника безопасности при работе с устройством

Для обеспечения Вашей безопасности и во избежание повреждений устройства /подключенных устройств, пожалуйста, прочитайте следующие правила безопасности внимательно. Чтобы избежать возможной опасности, пожалуйста, используйте этот продукт в соответствии с правилами.

Используйте соответствующий шнур питания. Пожалуйста, используйте определенный шнур питания, который сертифицирован в стране / регионе.

Подключайте / **отключайте** устройства должным образом. Не выключайте прибор / щуп (ы) / измерительный провод (а) подключены к источнику питания. Перед тем, как отсоединять / подсоединять датчики тока, пожалуйста, выключите питание цепи испытуемого объекта.

Проверьте все мощности терминалов. Для предотвращения пожара / поражения электрическим током, пожалуйста, не измерять сигнал, напряжение которого превышает 100В постоянного тока, в противном случае, устройство может быть испорчено. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство, чтобы узнать подробную информацию установленных параметров и пределов перед соединением.

Пожалуйста, не работайте во влажной среде.

Пожалуйста, не работайте в воспламеняющихся / взрывоопасных средах.

Пожалуйста, соблюдайте поверхность устройства чистой и сухой.

Чтобы избежать возможных угроз, следует использовать настоящий продукт по предназначению.

Только квалифицированные специалисты допускаются к процедурам техобслуживания.

Правильное подключение и отключение. Подключите щуп к осциллографу перед его подключением к измерительным цепям; отключите щуп от осциллографа после его отключения от измерительных цепей.

Правильное подключение щупа. Провод заземления щупа имеет нулевой потенциал.

Запрещается подключать провод заземления к источнику питания высокого напряжения.

Соблюдайте все ограничения на сигналы, подаваемые на входы. Во избежание возгорания или опасности поражения током проверьте все предельно допустимые величины и этикетку на приборе. Перед подключением прибора тщательно изучите информацию о предельно допустимых величинах, имеющуюся в руководстве по эксплуатации.

Работа со снятыми крышками запрещена. Запрещается эксплуатировать прибор, если корпус или панель сняты.

Не оставляйте внутренние цепи открытыми. Не прикасайтесь к элементам, оказавшимися открытыми, когда они находятся под нагрузкой.

Запрещается работа прибора при подозрении на наличие неисправностей. Если вы подозреваете наличие повреждений изделия, то квалифицированный обслуживающий персонал должен проверить его.

Хорошая вентиляция.

Меры предосторожности при эксплуатации

Температура:

Условия работы: +0 ° C до +50 ° C

В нерабочем состоянии: от -20 ° C до +60 ° C:

Влажность:

Условия труда: Высокая температура: $40 \,^{\circ}$ C - $50 \,^{\circ}$ C, 0% -60% RH

Условия труда: Низкая температура: 0 ° C - 40 ° C, 10% -90% RH

В нерабочем состоянии: Высокая температура: 40 ° C-60 ° C, 5% -60% RH

В нерабочем состоянии: Низкая температура: 0 ° C - 40 ° C, 5% -90% RH

Спецификация

- Аналоговая полоса пропускания (часто): 1 МГц
- Максимальная частота дискретизации: 10 Мегавыборок в секунду
- Максимальная глубина памяти выборки: 8K
- Аналоговый входной импеданс: 1 Мом
- Максимальное входное напряжение: ± 40В (щуп X1)
- Связь: AC / DC
- Вертикальная чувствительность: 20 мВ / дел. ~ 10 В / дел. (переход на 1-2-5 режим)
- Горизонтальная чувствительность: 1 мкс/дел ~ 2с / дел (1-2-5 ступеней)
- Математические формы: -A, -B, A + B, A-B, RecA, RecB, RecC

- Режим триггера: Auto (Автоматический), Normal (Нормальный), Single (Одиночный), None, Scan (Сканирование)
- Режим триггера: по возрастающему фронту/ по убывающему фронту
- Точное вертикальное измерение с маркерами, Точное горизонтальное измерение с маркерами
- Функции формы волны Автоматическое измерение: частота, время цикла, рабочий цикл, пиковое напряжение, среднеквадратическое напряжение, среднее напряжение и постоянное напряжение
- Генератор сигналов / 10 Гц ~ 1 МГц квадратная волна (регулируемая мощность) или 10 Гц ~ 20 кГц Синус / Квадрат / Треугольник / Пилообразный
- U-образное запоминающее устройство с памятью 8 МБ, может хранить данные формы волны и изображение формы волны
- Внутренняя литиевая батарея питания 550mAh / внешний USB-порт
- Дисплей полноцветный TFT LCD (320X240 пикселей)
- Емкостный сенсорный экран: поддержка касания с помощью скользящего пальца
- Размер (100 мм X 56,5 мм X 10,7 мм)

Проверка

Когда вы получите новый DSO202, нужно проверить:

1. Инспекция на ущерб во время доставки.

Если картон / пластик серьезно повреждены, пожалуйста, сохраните упаковку, пока продукт и аксессуары не пройдут осмотр электрический и механический.

Пожалуйста, свяжитесь с компанией, если возникают следующие проблемы: 1) поверхность повреждена, 2) устройство не будет работать должным образом. Если повреждение в результате доставки, пожалуйста, сохраните упаковку и связывайтесь с транспортным отделом / дистрибьютором, который отвечает за эту услугу, для ремонта или обмена

2. Функционального обследования


Проведите быстрый функциональный контроль для обеспечения работы устройства. Пожалуйста, выполните следующие шаги:

- 1. Включите питание, доступ к домашней странице осциллографа.
- 2. Подключить осциллограф со стандартным сигналом (например, меандр 20кГц, Vpp = 5B), установите переключатель щупа как 1X, подключите щуп осциллографа к гнезду. Убедитесь, что измеренное значение сигнала является таким же, как стандартное значение, он может быть откалиброван, если запас маленький.

Зарядки аккумулятора

Когда знак батареи показывает, как " ", или когда дисплей тускнеет, пожалуйста, зарядите прибор во времени. Устройство может быть включено или отключено во время подзарядки.

Структура прибора



Работа над областью опций



- Емкостный сенсорный экран
- Вертикальное касание
- Горизонтальное касание

- Поддержка сильного нажатия
- Касание

В приведенной ниже таблице представлены кнопки и их функции:


Кнопки	Функции			
√ II	Работа/Пауза			
>	Сохранение текущего параметра / экрана (Длительное нажатие)			
C	Отображение / скрытие меню			
S	Подменю подтверждения			
Α	Выбор вверх / (Сдвиг вверх)			
A	Выбор вниз / (Сдвиг вниз)			
4	Сброс параметров (нажмите «Влево» / «Уменьшить», «Сдвиньте влево»)			
>	Сброс параметров (нажмите «Вправо» / «Увеличить», «Сдвиньте вправо»)			
M	Вкл. / Выкл. подменю			

Обратите внимание, что цвет каждого элемента в области параметров тот же, что и в области измерения.

Введение в главный экран

Экран

• Дисплей изображен ниже




1. Область параметров

Меню	Параметр	Функция (Опции: нажатие "А∀<>" или касание)	
A	(= / *** / ***	Питание от батареи / Питание через USB / полная батарея	
В	20mV—10V (переход в режим 1-2-5) AC / DC	(Канал A) Напряжение оси у для каждой сетки, AC / DC- соединение	
С	20mV—10V (переход в режим 1-2-5) AC / DC	(Канал В) напряжение оси у на каждую сетку, связь АС / DC - соединение	
D		(-А): СН_А колебания формы волны	
		(-В): СН_В колебания формы волны	
		(А+В): СН_А форма волны накладывается с формой волны СН_В;	
	(-A)/(-B)/(A+B)/(A-B)/ RecA/RecB/RecC	(A-B): Вычитание форма волны канала СН_А из формы волны канала В	
		RecA: Перезагрузите последнюю форму волны, сохраненную в CH_A	
		RecB: Перезагрузите последнюю форму волны, сохраненную в CH B	
		RecC: Перезагрузите последнюю форму волны, сохраненную в CH_C	
Е	0.1uS—1S (переход в	Временная шкала (напряжение по оси х для каждой сетки)	
	режим 1-2-5)		
F	7. f	Режим триггера: Нарастающий фронт / убывающий фронт	
G	AUTO/NORM/SINGL/Slo w Scan/Instant Scan/Ran/Pause	Io Авто / Нормальный / Одиночный / Медленное сканирование / Мгновенное сканирование / Запуск / Пауза	

2. Область измерения

Пункт на рисунке	Функции		
1	ΔV=V1-V2		
2	Измеренное значение (синий цвет соответствует каналу A, желтый каналу B)		
3	Измеренное значение (синий цвет соответствует каналу A, желтый каналу B)		
4	ΔT=T2-T1		

3. Опции





Стр.1 (осциллограф)

Опция канала А

Опция канала В


Опция канала С

Опция TimeBase

Опция триггера

Опция Vernier

Горизонтальное окно





Начало работы


Включение / выключение питания (выключение)



Кнопка Вкл./Выкл.

Первые действия

• В состоянии выключения нажмите «Ф» Кнопку питания в течение 2 секунд до начала (иллюстрация, запись по умолчанию для APP1).



По умолчанию попадают в АРР1


Долгое нажатие «Ф»Кнопки питания в течение 4 секунд для входа в режим DFU

(иллюстрация, режим обновления)




Режим обновления


- Нажмите « \succ ||» Запустить / Пауза для включения и войдите в APP2 (если APP2 не установлен, затем войдите в режим DFU)
- В состоянии «Включение питания» нажмите «Ф» кнопку включения питания в течение 2 секунд, чтобы открыть меню «Выключение», в соответствии с работой значка. Выберите «Выключить питание».
- В состоянии «Включение питания» нажмите и удерживайте кнопку «Ф» в течение 8 секунд, чтобы принудительно отключить.




Проверьте перед использованием!



Подключите датчики к входным гнездам МСХ и СНА



Отрегулируйте соответствующие параметры канала CH A: Отрегулируйте режим постоянного тока в режиме AC / DC для CH A Регулировка напряжения: отрегулируйте зонд X1 до 1B, отрегулируйте зонд X10 до 0,1 B.



Измерьте выходную форму волны WAVE OUT

Режим Запуска (триггера):

AUTO: Всегда обновляет дисплей, синхронизация при запуске (срабатывание).

NORM: Изображение синхронизированного сигнала (формы волны) при запуске (срабатывание), пустое, если не срабатывает.

SING: Показывает запущенную форму волны, и удерживается, пустой перед запуском.

SCAN: Неоднократная развертка сигнала с экрана слева направо.

NONE: Обновляет несинхронизированные формы волны, игнорирование запуска.

- AUTO: этот режим позволяет получать изображение входного сигнала, даже когда не происходит выполнения условий запуска. Осциллограф ожидает выполнения условий запуска в течение определенного периода времени (определяется длительностью развертки) и при отсутствии требуемого пускового сигнала произведет автоматический запуск регистрации. В случае такого автоматического запуска процесс отображения осциллограммы на экране не синхронизован с самим сигналом. Однако при появлении требуемого пускового сигнала изображение на экране становятся стабильным. Любой фактор, вызывающий нестабильность формы сигнала, может быть обнаружен при этом режиме запуска развертки. В этом режиме осциллограф будет выполнять захват независимо от того, действует ли запуск или нет. Когда запуск действителен, дисплей формы сигнала синхронизируется с запуском и будет стабильным. Когда запуск недействителен, осциллограф будет отображать захваченную форму волны случайным образом, а отображение формы волны может быть неустойчивым. В этом режиме вы всегда сможете видеть, что дисплей обновляется независимо от триггера.
- **NORM**: Это называется НОРМАЛЬНЫМ режимом. В этом режиме осциллограф будет выполнять отображение захвата и обновления когда и только тогда, когда триггер действителен. В результате отображение формы волны будет заморожено, если запуск не действителен. Вам нужно настроить параметры сигнала или осциллографа, чтобы активировать запуск, чтобы увидеть обновление формы волны. Ждущий режим позволяет осциллографу регистрировать форму сигналов только при выполнении условий запуска.

При отсутствии выполнения этих условий осциллограф ждет их появления и на экране сохраняется предыдущая осциллограмма, если она была зарегистрирована.

- SING: Это называется режим однократной регистрации. Он работает очень точно так же, как режим NORMAL. Единственное отличие заключается в том, что после обнаружения действительного запуска, осциллограф выполняет отображение захвата и обновлений. Этот режим обычно используется для захвата не повторяющихся сигналов.


Наклон запуска


Наклон запуска - это наклон сигнала, который выбирается для сравнения с уровнем запуска. Когда выбранный наклон сигнала пересекается с уровнем запуска, обнаружен действительный триггер. Момент, когда происходит пересечение, используется в качестве контрольной точки для отображения формы сигнала.

Наклон триггера можно выбрать как нарастающий, где сигнал от низкого до высокого (также известный как положительный), или спадающий, где сигнал от высокого до низкого (также известный как отрицательный).


Основная операция


• В интерфейсе главного меню вы можете переключаться между страницами главного меню, перемещаясь по горизонтали в верхней области сенсорного экрана.






ullet В интерфейсе главного меню нажмите кнопку «S», чтобы переключить главное меню на дисплей / скрыть.






 • Когда Главное меню скрыто, вы можете горизонтально Сдвинуть <...>, чтобы изменить ТітеВаѕе или вертикально сдвинуть
 • • • ✓ , чтобы изменить напряжение.





Когда основное меню скрыто, вы можете перемещать **А** ··· **∨** вертикально, чтобы изменить напряжение (ярлык только для канала A).

ullet В интерфейсе главного меню нажмите кнопку «М», чтобы переключить подменю на «Отображение / Скрытие».



• В интерфейсе подменю нажмите кнопку «S», чтобы подтвердить выбор операции.







• В главном меню или в подменю нажмите « $^{\wedge}$... $^{\vee}$ » или вертикально. Сдвиньте « $^{\wedge}$... $^{\vee}$ », чтобы выбрать элементы вверх или вниз.







- В меню «Главное меню» или «Подменю» нажмите «А...У» или горизонтально. Сдвиньте А...У, чтобы отрегулировать параметры меню.
- (Когда вы перемещаете позиции в интерфейсе подменю, нажмите и удерживайте палец для непрерывной работы).







• В главном меню или в меню подменю коснитесь и удерживайте область идентификации без кнопок в подменю «Отображение / Скрытие файлов».







Когда вы включаете Auto Fit в Trigger, дважды коснитесь области идентификации без кнопки, устройство автоматически настроит амплитуду, временную базу и триггерную сетку.






В интерфейсе настройки системы, когда «PostSlide» включен, вертикально сдвиньте вверх / вниз область касания влево, чтобы отрегулировать положение.







Специфический ввод параметров

Выберите пункты в области параметров, нажав кнопки « \wedge "/" \vee "» или вдвигаясь, нажмите «M» для доступа к меню параметров, нажмите « \wedge "/" \vee "» или «Слайд» Выберите параметр, а затем нажмите «" \prec "/"S» или «Вдвиньте», чтобы изменить значение параметра места, где курсор мигает.

Меню	Опции	Функции	Аннотации для функций	Подпараметры и описания	
	СН_А	Напряжени е Voltage	СН_А напряжение оси у на сетке	20мB/50мB/0.1B/0.2B/0.5B/1.0B/2.0B/5.0B/10B	
		Положение Post	Отрегулируйте положение осциллограммы СН_А вверх / вниз в окне	Позиция: 5-198	
		AC/DC	СН_А связь	AD/DC	
		Доступно Enable	Отображение / скрытие СН_А	Вкл./Выкл	
	СН_В	Напряжени е Voltage	СН_В напряжение оси у на сетке	20мB/50мB/0.1B/0.2B/0.5B/1.0B/2.0B/5.0B/10B	
Page1 Oscillo		Положение Post	Отрегулируйте положение осциллограммы СН_В вверх / вниз в окне	Позиция: 5-198	
		AC/DC	СН_В связь	AD/DC	
		Доступно Enable	Отображение / скрытие СН_В	Вкл./Выкл	
	СН_С	Match Соответств ие	Расчет между формой сигнала СН_А и формой сигнала СН_В	-A,-B, A+B, A-B, RecA, RecB,RecC	
		Post Положение	Отрегулируйте положение осциллограммы СН_С вверх / вниз в окне	Позиция: 5-198	
		Доступно	Отображение /	Вкл./Выкл	

	Enable	скрытие СН_С		
TimeBase	TimeBase Временная база	Напряжение по оси X для каждой сетки	1.0us-2.0s(1-2-5 с шагами)	
		Выбор режима	AUTO/NORM/SINGL/NONE/SCAN	
	Syncmode	синхронизации Syncmode	Авто / Нормальный / Одиночный / Мгновенное сканирование	
	Trigmode	Тип запуска синхронизации Выбор режима триггера	Rising edge/Falling edge Triggering mode	
	Source	Выберите канал Triggering	CHA/CHB	
Trigger	Threshol	Горизонтальный уровень срабатывания	Позиция: 5-198	
	Доступно Enable	Отображение / Скрытие горизонтального уровня положения триггера	Вкл./Выкл	
	Auto Fit Автоподбор	Автонастройка	Вкл./Выкл	
	T1.Post	Курсор времени измеренияТ1	Позиция: 5-198	
	T2.Post	Курсор времени измеренияТ2	Позиция: 5-198	
	Enable.T	Скрыть / отобразить курсор измерения	Вкл./Выкл	
Cursor курсор	V1.Post Положение V1	Курсор измерения напряжения V1	Позиция: 5-198	
	V2.Post Положение V2	Курсор измерения напряжения V2	Позиция: 5-198	
	Enable.V Доступно V	Скрыть / отобразить курсор измерения	CHA/CHB/OFF	

			напряжения		
	Window окно	Post Положение	Горизонтальное перемещение для просмотра формы волны	Зависит от глубины памяти образца	
		Depth глубина	Глубина внутренней памяти	1k∼8k	
		Enable Доступно	Отображать / скрывать курсор строки триггера	Вкл./Выкл	
		Source Источник	Выберите канал измерения	CHA/CHB	
				FREQ/ DUTY/ RMS/ Vavg/ Vpp/ Vmax/ Vmin	
	FREQ частота	Туре Тип	Выберите тип измерения	Частота/ скважность (%) — отношение длительность одного цикла к ширине импульса. Понятие очень близкое к ШИМ — его смысл практически идентичный / максимальное напряжение / минимальное напряжение / Реак-to-Peak Voltage — Размах напряжения сигнала — разница между максимальным и минимальным пиковым напряжением /Average Voltage) — среднее напряжение /Root Mean Square Voltage) — Среднеквадратичное напряжение	
Page2 Measur e		Доступно Enable	Отображение / Скрытие окна измерений	Вкл./Выкл	
		Source Источник	Выберите канал измерения	CH_A/CH_B	
				FREQ/DUTY/RMS/Vavg/Vpp/Vmax/Vmin	
	DUTY	Туре Тип	Выберите тип измерения	Частота/ скважность (%) — отношение длительность одного цикла к ширине импульса. Понятие очень близкое к ШИМ — его смысл практически идентичный / / Peakto-Peak Voltage — Размах напряжения сигнала — разница между максимальным и минимальным пиковым напряжением /Average Voltage) — среднее напряжение /максимальное напряжение / минимальное напряжение	
		Доступно	Отображение /	Вкл./Выкл	

		Enable	Скрытие окна измерений	
		Source Источник	Выберите канал измерения	СНА/СНВ
				FREQ/DUTY/RMS/Vavg/Vpp/Vmax/Vmin
	VPP	Туре Тип	Выберите тип измерения	Частота/ скважность (%) — отношение длительность одного цикла к ширине импульса. Понятие очень близкое к ШИМ — его смысл практически идентичный / / Peakto-Peak Voltage — Размах напряжения сигнала — разница между максимальным и минимальным пиковым напряжением /Average Voltage) — среднее напряжение /максимальное напряжение / минимальное напряжение
		Доступно Enable	Отображение / Скрытие окна измерений	Вкл./Выкл
		Source Источник	Выберите канал измерения	CHA/CHB
	Vavg	Туре Тип	Выберите тип измерения	FREQ/DUTY/RMS/Vavg/Vpp/Vmax/Vmin Частота/ скважность (%) — отношение длительность одного цикла к ширине импульса. Понятие очень близкое к ШИМ — его смысл практически идентичный / / Peakto-Peak Voltage — Размах напряжения сигнала — разница между максимальным и минимальным пиковым напряжением /Average Voltage) — среднее напряжение /максимальное напряжение / минимальное напряжение
		Доступно Enable	Отображение / Скрытие окна измерений	Вкл./Выкл
		Source Источник	Выберите канал измерения	CHA/CHB
				FREQ/DUTY/RMS/Vavg/Vpp/Vmax/Vmin
	Min	Туре Тип	Выберите тип измерения	Частота/ скважность (%) — отношение длительность одного цикла к ширине импульса. Понятие очень близкое к ШИМ — его смысл практически идентичный / Peak-to-Peak Voltage — Размах напряжения сигнала — разница между максимальным и минимальным пиковым напряжением /Average Voltage) — среднее напряжение

				/максимальное напряжение / минимальное напряжение		
		Доступно Enable	Отображение / Скрытие окна измерений	Вкл./Выкл		
		Vbat	Напряжение батареи			
		Save Param Сохранение параметров	Сохранение текущих настроек параметров	Нажмите «S» для сохранения / загрузки файлов.		
	File Manage Управле ние файлами	Save Втр Сохранить Втр	Сохраните файл ВМР (изображение осциллограммы) во встроенный диск U (ярлык: нажмите и удерживайте кнопку «Run / Pause»	Нажмите «S» для сохранения / загрузки файлов.		
		Save Dat Сохранить Dat	Сохранить файл dat на встроенном диске U	Нажмите «S» для сохранения / загрузки файлов.		
Page3 Setting		Save Buf Сохранить Buf	Сохраните файл buf (данные выборки в области буферизации) во встроенный диск U	Нажмите «S» для сохранения / загрузки файлов.		
		Save Csv Сохранить Buf	Сохраните файл csv (данные экспортной выборки в области буферизации) во встроенный диск U	Нажмите «S» для сохранения / загрузки файлов.		
		Load Dat Загрузить Dat	Загрузить файл данных	Нажмите «S» для сохранения / загрузки файлов.		
		Load Buf	Загрузить Buf	Нажмите «S» для сохранения / загрузки		

	Загрузить Buf	файл	файлов.	
	Туре Тип	Тип выходного сигнала	квадрат / синус / треугольник / пилообразный	
WaveOut Option Опции	Freq Частота	Частота выходного сигнала	Квадрат (10 Гц -1 МГц) синус / треугольник / пилообразный (10 Гц-20 кГц)	
сигнала	Duty скважность	Рабочий цикл выходного сигнала	10%-90%	
	Volume Объем звука	Регулировка громкости звукового сигнала		10%-90%
	Bklight яркость	Настройка яркости подсветки		10%-90%
System Setting Системн	Standby ожидание	Отрегулируйте время в режиме ожидания		1мин-30мин
ые настройк и	PowerOff атовыключен ие	Время автоматического выключения		1мин-30мин
	MenuCycle Цикл меню	Цикл опций главного меню		Вкл./Выкл
	ItemCycle Цикл пунктов	Цикл опций подменю		
	PostSlide	Быстрая слайд-почта		Вкл./Выкл
Calibratio	Calibrate Zero Калибровать нуль	Нажмите кнопку «S», окно «Автоматическая калибровка» отобразит «S», чтобы выполнить автоматическую калибровку, после завершения автоматической калибровки нажмите кнопку «S», чтобы подтвердить сохранение откалиброванных данных.		
п Калибро вка	Restore Data Восстановит ь данные	Нажмите «S», во всплывающем окне вы можете выбрать «Restall» в появившемся диалоговом окне, а затем нажать «S» для выполнения автоматической калибровки, после завершения автоматической калибровки нажмите кнопку «S», чтобы подтвердить сохранение откалиброванных данных.		
Product Info	DeviceSN устройство	Серийный номер устройства		
Информа ция о	Hardware аппарат	Номер версии аппаратного обеспечения		

продукте	МСИ Туре Тип МК	Тип процессора	
	LCD Туре Тип ЖК- экрана	Режим ЖК-экрана	
	USB Disk USB Диск	Емкость диска U	
	DFU Type Тип	Версия DFU	
	АРР Туре Тип	Версия АРР	
About		Связанная вспомогательная из	нформация

Проверка продукта

Заряжайте и контролируйте аккумулятор!

Когда состояние напряжения батареи переходит в положение « > или яркость дисплея относительно невелика, заряжайте батарею вовремя. Зарядка доступна как в режиме включения питания, так и при выключенном режиме. Когда аккумулятор заряжается, светодиод загорается до тех пор, пока процесс зарядки не завершен.

В случае каких-либо проблем, долго нажмите кнопку «**b**» в течение восьми секунд, чтобы принудительно отключить.

Когда вы приобретаете новый осциллограф DSO 202, вам рекомендуется осмотреть его, выполнив следующие шаги.

• Проверьте повреждения, вызванные во время транспортировки.

Если упаковочная коробка или защитная площадка сильно повреждены, держите упаковку до тех пор, пока осциллограф и аксессуары не пройдут электрическое и механическое тестирование.

• Осмотрите изделие.

Пожалуйста, свяжитесь с компанией, если возникнут следующие проблемы: 1) поверхность продукта повреждена, 2) продукт не работает должным образом, 3) продукт не проходит проверку производительности.

Если ущерб нанесен при транспортировке, держите упаковку и обратитесь в компанию за ремонтом или обменом.


Инспектирование

Сделайте быструю проверку функций, чтобы обеспечить надежную работу продукта. Выполните следующие действия:

- Включите питание и войдите в домашнюю страницу осциллографа.
- Подключите осциллограф со стандартными сигналами (например, квадратная волна 20 кГц, Vpp = 5 В), установите переключатель на наконечник щупа как 1Х, подключите осциллограф к входному каналу. Проверьте, совпадает ли измеренное значение сигнала со стандартным значением; он может быть откалиброван, если значение иное.

Утилизация батареи

Нормативная маркировка



Это устройство соответствует регулированию 15-й части регулирования FCC.

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

Это устройство не может создавать вредные помехи, и


Это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.



Знак СЕ является зарегистрированным товарным знаком Европейского сообщества.

Этот знак СЕ показывает, что продукт соответствует всем соответствующим европейским правовым нормам.

Техническая поддержка



Чтобы обновить прошивку осциллографа, выполните следующую операцию:

- 1) Откройте веб-браузер, чтобы посетить www.minidso.com, загрузите новейшую прошивку, соответствующую осциллографу, на ваш компьютер.
- 2) Нажмите кнопку питания DS202 « » в течение примерно 4 секунд, чтобы войти в режим обновления прошивки DFU, а индикаторная лампочка заморгает.

3) Используйте USB-кабель для подключения DS202 к ПК, и на вашем ПК появится съемный жесткий диск с именем «DFU V3_40_D». Скопируйте шестнадцатеричную прошивку в корневую директорию этого диска. Скопируйте шестнадцатеричную прошивку в корневую директорию этого диска. После того как расширение прошивки изменится с «hex» на «rdy», перезапустите DSO DS202. Затем процесс обновления завершен.