

```
.device ATtiny2313
.include <tn2313def.inc>
. equ MCUclock=4000000 ; 4MHz

;*** порты ЖКИ ***
. equ HD44780_port_out      =PORTB
. equ HD44780_port_in       =PINB
. equ HD44780_port_direction =DDRB
. equ HD44780_control_port   =PORTD

;*** Управляющие линии порта ЖКИ ***
. equ RS =6                  ;RS = (1 - данные, 0 - команда)
. equ RW =5                  ;RD = (1 - чтение данных из дисплея, 0 - запись данных в дисплей)
. equ EN =4                  ;EN = (1 - установить тактовый сигнал, 0 - сбросить)
. equ BS =7                  ;BS = (1 - дисплей занят, 0 - свободен)

;*** Описание строк ЖКИ ***
. equ str0=0x80
. equ str1=0xC0

;*** Описание позиций символов ЖКИ ***
. equ pos0=0
. equ pos1=1
. equ pos2=2
. equ pos3=3
. equ pos4=4
. equ pos5=5
. equ pos6=6
. equ pos7=7

;*** РОН по умолчанию ***
;r0... r15
.def SREG_temp =r15
;r16... r31
.def temp0     =r16
.def temp1     =r17
.def temp2     =r18
```

```
.def temp3      =r19
.def temp4      =r20
.def temp5      =r21
.def temp6      =r22
.def temp7      =r23
.def PL         =r24      ;PL
.def PH         =r25      ;PH
;.def XL         =r26      ;XL
;.def XH         =r27      ;XH
;.def YL         =r28      ;YL
;.def YH         =r29      ;YH
;.def ZL         =r30      ;ZL
;.def ZH         =r31      ;ZH

.dseg
.org SRAM_START
;*** метка DATA стека ***
data_stack_label:

.cseg
.org 0x00
    rjmp RESET          ;Reset Handler
    rjmp INT0_I          ;External Interrupt0 Handler
    rjmp INT1_I          ;External Interrupt1 Handler
    rjmp TIM1_CAPT        ;Timer1 Capture Handler
    rjmp TIM1_COMPA       ;Timer1 CompareA Handler
    rjmp TIM1_OVF         ;Timer1 Overflow Handler
    rjmp TIM0_OVF         ;Timer0 Overflow Handler
    rjmp USART0_RXC       ;USART0 RX Complete Handler
    rjmp USART0_DRE       ;USART0,UDR Empty Handler
    rjmp USART0_TXC       ;USART0 TX Complete Handler
    rjmp ANA_COMP         ;Analog Comparator Handler
    rjmp PCINT            ;Pin Change Interrupt
    rjmp TIMER1_COMPB      ;Timer1 Compare B Handler
    rjmp TIMER0_COMPA       ;Timer0 Compare A Handler
    rjmp TIMER0_COMPB      ;Timer0 Compare B Handler
```

```

rjmp    USI_START           ;USI Start Handler
rjmp    USI_OVERFLOW         ;USI Overflow Handler
rjmp    EE_READY             ;EEPROM Ready Handler
rjmp    WDT_OVERFLOW          ;Watchdog Overflow Handler

Mes_lcd:
.db 18,"LCD WH2002A-YGH-CT "      ;18 - количество символов в строке, "LCD WH2002A-YGH-CT " - сообщение внутри кавычек
;в конце сообщения желательно ставить пробел, если количество байт в строке + 1 байт число
;указатель на длину строки нечетные, таким образом чтобы общее число байт стало чётным.
;При этом пробел при выводе на дисплей не учитывается и на дисплей не выводится.

Mes_k:
.db 20,128,75,184,112,184,187,187,184,229,97,32,50,48,32,99,184,188,179,111,187,32

RESET:
;*** stack point init ***
ldi      temp0,low(RAMEND)        ;Загрузить метку RAMEND
out     SPL,temp0                ;SPL=RAMEND; 0xDF
;*** stack point init ***

;*** data stack init ***
ldi      YH,high (data_stack_label+32);загрузить data stack H
ldi      YL,low  (data_stack_label+32);загрузить data stack L
;*** end data stack init ***

;CLPR   DIV/1
ldi      temp0,low(0x80)
out     CLKPR,temp0              ;CLKPR=0x80
clr      temp0
out     CLKPR,temp0              ;CLKPR=0x00

;Input/Output Ports initialization

;Port A initialization
;Func2=In Func1=In Func0=In
;State2=T Statel=T State0=T
out     PORTA,temp0              ;PORTA=0x00;
out     DDRA,temp0               ;DDRA=0x00;

```

```
;Port B initialization
;Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
;State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
ldi    temp0,low(0x00)
out   PORTB,temp0           ;PORTB=0x00;
ldi    temp0,low(0xFF)
out   DDRB,temp0            ;DDRB=0xFF;

;Port D initialization
;Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
;State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
clr   temp0
out   PORTD,temp0          ;PORTD=0x00
ldi    temp0,low(0b01110000)
out   DDRD,temp0            ;DDRD=0x04;

;Timer/Counter 0 initialization
;Clock source: System Clock
;Clock value: Timer 0 Stopped
;Mode: Normal top=FFh
;OC0A output: Disconnected
;OC0B output: Disconnected
;TCCR0A=0x00;
clr   temp0
out   TCCR0A,temp0          ;TCCR0A=0x00
out   TCCR0B,temp0          ;TCCR0B=0x00
out   TCNT0,temp0           ;TCNT0=0x00
out   OCR0A,temp0           ;OCR0A=0x00
out   OCR0B,temp0           ;OCR0B=0x00

;Timer/Counter 1 initialization
;Clock source: System Clock
;Clock value: 0 Hz
;Mode: Normal top=FFFFh
;OC1A output: Discon.
;OC1B output: Discon.
;Noise Canceler: Off
;Input Capture on Falling Edge
```

```
;Timer 1 Overflow Interrupt: Off
;Input Capture Interrupt: Off
;Compare A Match Interrupt: Off
;Compare B Match Interrupt: Off
out    TCCR1A,temp0           ;TCCR1A=0x00
out    TCCR1B,temp0           ;TCCR1B=0x00
out    TCNT1H,temp0           ;TCNT1H=0x00
out    TCNT1L,temp0           ;TCNT1L=0x00
out    ICR1H,temp0            ;ICR1H=0x00
out    ICR1L,temp0            ;ICR1L=0x00
out    OCR1AH,temp0           ;OCR1AH=0x00
out    OCR1AL,temp0           ;OCR1AL=0x00
out    OCR1BH,temp0           ;OCR1BH=0x00
out    OCR1BL,temp0           ;OCR1BL=0x00

;External Interrupt(s) initialization
;INT0: Off
;INT1: Off
;Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
out    GIMSK,temp0            ;GIMSK=0x00
out    MCUCR,temp0             ;MCUCR=0x00;

;Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
out    TIMSK,temp0             ;TIMSK=0x00

;UART initialization
;Mode: Disabled
;Clock source: Register & Counter=no clk.
;USI Counter Overflow Interrupt: Off
clr    temp0
out    USICR,temp0              ;USICR=0x00

;Analog Comparator initialization
;Analog Comparator: Off
;Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ldi    temp0,low(0x80)
out    ACSR,temp0               ;ACSR=0x80

;Watchdog Timer initialization
```

```
; Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k
; Watchdog Timer interrupt: Off
ldi    temp0,low(0x39)
out   WDTCR,temp0           ;WDTCR=0x39;
ldi    temp0,low(0x29)
out   WDTCR,temp0           ;WDTCR=0x29;

rcall  HD44780_init

main:
;*** Указание позиции вывода на дисплей ***
ldi    temp0,low(str0+pos0)
st    -Y,temp0
rcall  HD44780_write_position
;*** Конец указания вывода позиции ***

;*** Вывод сообщения из FLASH памяти ***
ldi    ZH,high (Mes_lcd*2)
ldi    ZL,low  (Mes_lcd*2)
rcall  HD44780_write_str_flash
;*** Конец вывода сообщения из FLASH памяти ***

;*** Указание позиции вывода на дисплей ***
ldi    temp0,low(str1+pos0)
st    -Y,temp0
rcall  HD44780_write_position
;*** Конец указания вывода позиции ***

;*** Вывод сообщения из FLASH памяти ***
ldi    ZH,high (Mes_k*2)
ldi    ZL,low  (Mes_k*2)
rcall  HD44780_write_str_flash
;*** Конец вывода сообщения из FLASH памяти ***
```

```

;*** Вывод байта ***
;ldi      temp0,low('0')
;st       -Y,temp0
;rcall   HD44780_write_symbol
;*** Конец вывода байта

;*** Очистка дисплея ***
;rcall   HD44780_clear
;*** Конец очистки дисплея ***

wdr                                ;сброс сторожевого
rjmp    main                         ;возврат в начало

;*** Функции работы с HD44780 ***
;*** Инициализация ЖКИ ***

HD44780_init:
;*** Ввод последовательности 0x3-0x3-0x3-0x2 ***
ldi      temp0,low(0x03)              ;загрузить 0x03
st       -Y,temp0                   ;передать в стек
rcall   HD44780_write_init_nibble  ;вызвать передачу тетрады

sbiw   Y,low(0x01)                  ;иммитировать передачу в стек
rcall   HD44780_write_init_nibble  ;вызвать передачу тетрады

sbiw   Y,low(0x01)                  ;иммитировать передачу в стек
rcall   HD44780_write_init_nibble  ;вызвать передачу тетрады

ldi      temp0,low(0x02)              ;загрузить 0x02
st       -Y,temp0                   ;передать в стек
rcall   HD44780_write_init_nibble  ;вызвать передачу тетрады

;*** Ввод последовательности 0x28-0x08-0x01-0x06-0x0C ***
ldi      temp0,low(0x28)
st       -Y,temp0
rcall   HD44780_write_command

```

```
ldi    temp0,low(0x08)
st    -Y,temp0
rcall HD44780_write_command

ldi    temp0,low(0x01)
st    -Y,temp0
rcall HD44780_write_command

ldi    temp0,low(0x06)
st    -Y,temp0
rcall HD44780_write_command

ldi    temp0,low(0x0C)
st    -Y,temp0
rcall HD44780_write_command

ret
;*** Конец инициализации ЖКИ ***
```

;\*\*\* Вывод строки из FLASH памяти

HD44780\_write\_str\_flash:

```
push  temp0
push  temp1
lpm   temp0,Z+
```

HD44780\_write\_str\_flash\_loop:

```
lpm   temp1,Z+
st    -Y,temp1
rcall HD44780_write_symbol
```

```
dec   temp0
```

```
brne HD44780_write_str_flash_loop
```

```
pop   temp1
```

```
pop   temp0
```

```
ret
```

;\*\*\* Конец вывода строки из FLASH памяти

```
;*** вывод на дисплей символа ***
HD44780_write_symbol:
    rcall HD44780_wait_busy
    sbi   HD44780_control_port,RS ;RS=1    (1 - данные, 0 - команды)
    rcall HD44780_write_byte
    ret
;*** конец вывода символа ***

;*** указание позиции ***
HD44780_write_position:
    rcall HD44780_write_command
    ret
;*** конец записи в дисплей команды ***

;*** запись в дисплей команды ***
HD44780_clear:
    push temp0
    ldi   temp0,low(0x01)
    st   -Y,temp0
    rcall HD44780_write_command
    pop temp0
    ret
;*** конец записи в дисплей команды ***

;*** запись в дисплей команды ***
HD44780_write_command:
    rcall HD44780_wait_busy
    cbi   HD44780_control_port,RS ;RS=0    (1 - данные, 0 - команда)
    rcall HD44780_write_byte
```

```

ret
;*** конец записи в дисплей команды ***

;*** запись младшей тетрады байта в дисплей ***
HD44780_write_init_nibble:
    rcall HD44780_delay_init
    ;Сохранение регистров в стеке
    ;Предустановка сигналов
    cbi HD44780_control_port,RS      ;RS = 1 (1 - данные, 0 - команда)
    cbi HD44780_control_port,RW      ;RD = 0 (1 - чтение данных из модуля, 0 - запись данных в модуль)
    sbi HD44780_control_port,EN      ;EN = 1 (1 - установить тактовый сигнал, 0 - сбросить)
    ;Приём байта из стека данных
    ld temp0,Y+
    swap temp0
    andi temp0,0xF0
    in temp1,HD44780_port_in
    andi temp1,0x0F
    or temp0,temp1
    ;Совместить предустановленные сигналы (в младшем полубайте порта вывода дисплея) и старший
полубайт данных регистра temp0
    ;Передаём старший полубайт
    out HD44780_port_out,temp0      ;lcd_port = high_nibble
    rcall HD44780_clk
    ;Восстановление регистров из стека
    ret
;*** Конец записи тетрады в дисплей ***

;*** Запись байта в дисплей ***
HD44780_write_byte:
    push temp0
    push temp1
    push temp2
    push temp3
    ;предустановка сигналов
    cbi HD44780_control_port,RW      ;RD = 0 (1 - чтение данных из дисплея, 0 - запись данных в дисплей)
    ;выгрузить байт из стека данных

```

```

ld      temp1,Y+           ;загрузить содержимое стека данных в регистр temp0
mov    temp2,temp1          ;копировать temp0 в temp1
andi   temp1,low(0xF0)       ;обнулить младшие байты в temp0
swap   temp2                ;поменять тетрады в temp1
andi   temp2,low(0xF0)       ;обнулить младшие байты в temp1
in     temp3,HD44780_port_in ;загрузить содержимое порта дисплея
andi   temp3,low(0x0F)       ;обнулить старшие байты в temp2
or    temp1,temp3           ;совместить содержимое temp0 и temp2
or    temp2,temp3           ;совместить содержимое temp1 и temp2
; выгрузить в порт дисплея сперва старший, после младший полубайты
out   HD44780_port_out,temp0 ;lcd_port = high_nibble
rcall  HD44780_clk           ;тактировать
out   HD44780_port_out,temp1 ;lcd_port = low_nibble
rcall  HD44780_clk           ;тактировать
; конец выгрузки в порт дисплея
pop   temp3
pop   temp2
pop   temp1
pop   temp0
ret
;*** Конец записи байта в дисплей ***

;*** Проверка и ожидание занятости дисплея ***
HD44780_wait_busy:
;*** переключить старшую тетраду порта дисплея на ввод данных
in    temp0,HD44780_port_direction ;считать содержимое порта направления дисплея
andi  temp0,low(0x0F)              ;обнулить 4 старших разряда
out   HD44780_port_direction,temp0 ;вернуть впорт очищенные разряды
;*** убрать на старшей тетраде порта дисплея все подтяжки
in    temp0,HD44780_port_out        ;загрузить содержимое порта дисплея
andi  temp0,low(0x0F)              ;обнулить 4 старших разряда
out   HD44780_port_out,temp0       ;вернуть впорт очищенные разряды
;*** принудительно сбросить бит BS
cbi   HD44780_control_port,RS      ;RS = 0 (1 - данные, 0 - команда)
sbi   HD44780_control_port,RW      ;RD = 1 (1 - чтение данных из дисплея, 0 - запись данных в дисплей)

HD44780_wait_busy_loop:

```

```

rcall HD44780_rise_clk
in temp1,HD44780_port_in           ;загрузить в temp0 содержимое порта HD44780_port_in
rcall HD44780_fall_clk              ;установить тактовый сигнал + подождать
rcall HD44780_clk                  ;тактировать
sbrc temp1,BS                      ;проверить бит занятости
rjmp HD44780_wait_busy_loop
;*** переключить старшую тетраду порта дисплея на вывод данных
in temp0,HD44780_port_direction
ori temp0,low(0xF0)
out HD44780_port_direction,temp0
;*** выход
ret
;*** конец проверки и ожидания ***

;*** такт CLK ***
HD44780_clk:
rcall HD44780_rise_clk
rcall HD44780_fall_clk
ret
;*** конец такта CLK ***
;*** нарастающий импульс ***
HD44780_rise_clk:
sbi HD44780_control_port,EN ;EN = 1 (1 - установить тактовый сигнал, 0 - сбросить)
rcall HD44780_clk_delay        ;задержка CLK
ret
;*** конец нарастающего импульса ***
;*** ниспадающий импульс ***
HD44780_fall_clk:
cbi HD44780_control_port,EN ;EN = 1 (1 - установить тактовый сигнал, 0 - сбросить)
rcall HD44780_clk_delay        ;задержка CLK ;
ret
;*** конец ниспадающего импульса ***
;*** задержка CLK ***
HD44780_clk_delay:
ldi temp0,low(((MCUclock*8)/3000000)-1)
HD44780_clk_delay_loop:
dec temp0                         ;temp0 = temp0 - 1

```

```

brne    HD44780_clk_delay_loop      ;
ret
;*** конец задержки CLK ***

```

```
;*** задержка wait init ***
```

```
HD44780_delay_init:
ldi     PL,low (((MCUclock*40)/6000)-1)
ldi     PH,high (((MCUclock*40)/6000)-1)
ldi     XL,byte3(((MCUclock*40)/6000)-1)
```

```
HD44780_delay_init_loop:
```

```
wdr
sbiw   PL,low (0x01)
sbcwi  XL,low (0x00)           ;
brne   HD44780_delay_init_loop ;
```

```
ret
```

```
;*** конец задержки wait init ***
```

```
;*** конец Функций HD44780 ***
```

```
;*** Конец всех подпрограмм ***
```

INT0_I:	;External Interrupt0 Handler
INT1_I:	;External Interrupt1 Handler
TIM1_CAPT:	;Timer1 Capture Handler
TIM1_COMPA:	;Timer1 CompareA Handler
TIM1_OVF:	;Timer1 Overflow Handler
TIM0_OVF:	;Timer0 Overflow Handler
USART0_RXC:	;USART0 RX Complete Handler
USART0_DRE:	;USART0 ,UDR Empty Handler
USART0_TXC:	;USART0 TX Complete Handler

```
ANA_COMP:           ;Analog Comparator Handler
PCINT:             ;Pin Change Interrupt
TIMER1_COMPB:      ;Timer1 Compare B Handler
TIMER0_COMPA:      ;Timer0 Compare A Handler
TIMER0_COMPB:      ;Timer0 Compare B Handler
USI_START:         ;USI Start Handler
USI_OVERFLOW:      ;USI Overflow Handler
EE_READY:          ;EEPROM Ready Handler
WDT_OVERFLOW:
    reti
```